

南平市中立高空清洗公司-外墙修补翻新-外墙粉刷防水

产品名称	南平市中立高空清洗公司-外墙修补翻新-外墙粉刷防水
公司名称	泉州市中立物业管理有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	产品属性:服务行业 员工证件:持高空作业证上岗 员工保险:持六类高空作业险上岗
公司地址	福建省泉州市南安市柳城街道帽山社区井东28号
联系电话	18106999092 13959266623

产品详情

欢迎光临福建中立！我们将安排就近站点的工作人员为您提供本次服务。

福建省中立物业所属的保洁、高空作业团队现服务范围已覆盖泉州地区、厦门地区、漳州地区、莆田地区、龙岩地区、南平地区、三明地区、宁德地区以及福州地区，服务项目概括：高空作业、高空清洗、高空维修、外墙清洗、外墙翻新、外墙粉刷、外墙防水、钢结构清洗、钢结构防腐、水磨石打蜡、pvc地板打蜡、大理石翻新、水磨石翻新、清洗地毯、*管道清淤、*河道清淤、驻场保洁、垃圾代理清运、开荒清洁服务、高空广告牌安装、夜景灯安装、外墙管道安装等。

（中立高空）外墙瓷砖脱落如何处理

一、外墙瓷砖脱落检查

- 1、瓷砖裂缝、脱落、采用目测的检查方法进行检查，空鼓采用回弹仪回弹的方法检测，当回弹结果明显偏低则可判定为该处有空鼓修补。
- 2、对发现有修补的部位及时采用黑笔标识清楚，以待修补。
- 3、检查人员应及时将检查结果记录在检查表上，对需要修补应现场拍照证明，以确保对外墙面砖受损状况的把握。

二、外墙砖脱落的修补方法

1、基层处理

检验瓷砖有无大面积的瓷砖起壳、疏松与剥落现象，如果有应先进行修补，而后确保基层表面要无明水、浮渣与杂物。

2、缝隙修补

对于瓷砖缝里的2~3毫米的细小缝隙或显著的凹槽，先用瓷砖填缝剂进行填补处理；配制涂料时，可以把粉料组分的量适当提高一点，以提高和基层的粘结力与便于操作，施工用涂料要随配随用。

三、嵌缝

嵌缝应尽量均匀，瓷砖粘结剂和基层之间不要有气泡，以求粘结严实。