

惠州三菱伺服驱动器维修技术分享

产品名称	惠州三菱伺服驱动器维修技术分享
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

三菱伺服驱动器维修培训-主电路器件异常过热。 <主要原因> <处理方法> · 伺服放大器异常。 更换伺服放大器。 · 过载状态下反复通过“ON-OFF”来继续运行。 检查运行方法。 · 伺服放大器冷却风扇停止运行。 修理伺服放大器的冷却风扇。 AL.42 反馈报警 编码器信号丢失 更换伺服电机 AL.45 主线路过热 检查冷却系统、驱动方法检查、更换伺服放大器 AL.46 伺服电机过热 伺服电机温度上升热保护动作。 <主要原因> <处理方法> · 伺服电机环境温度超过40度。 使伺服电机工作环境温度在0~40度之间。 · 伺服电机过载。 减小负载。 检查运行模式。 更换功率更大的伺服电机。 · 编码器中的热保护器件故障。 伺服电机冷却风扇异常 更换伺服电机。