

电火花线切割机床 (往复走丝型)检测-百检网

产品名称	电火花线切割机床 (往复走丝型)检测-百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供检测、检验、第三方检测、质检报告、计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.1.1) 传动轴运动试验
- 2 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.2.1) 工作台*大承载试验
- 3 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件GB
5226.1-2008 (10.7) 电气装置急停器件试验
- 4 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.1.3.1) 电器件工作状态检查
- 5 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (6.2.3) 易磨损零件的耐磨措施

6 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.1.5) 安全性能和安全装置

7 数控往复走丝电火花线切割机床 精度检验GB/T 7926-2015 机床精度检验

8 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (6.3) 外观质量和清洁度

9 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (6.2.4 ; 6.2.5) 手柄反向空程量 ; 零部件防松装置

10 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.1.5) 安全性能和安全装置

11 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.2.1) 工作台*大承载试验

12 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.1.4) 工作液系统试验

13 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.2.2) 连续切割试验

14 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (6.4) 铸造、锻压或焊接重要结构件消除内应力

15 电火花线切割机床(往复走丝型) 技术条件 JB/T
10082-2010 (7.1.3.6) 电气装置控制系统功能试验