

辛汉克犁式卸料器 辛汉克 新鸿洋科技辛汉克

产品名称	辛汉克犁式卸料器 辛汉克 新鸿洋科技辛汉克
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

南京新鸿洋科技有限公司位于中国四大古都、首批国家历史文化名城，重要的科研教育基地和综合交通枢纽，辛汉克犁式卸料器生产商，地处长江下游、中国东部沿海经济带与长江经济带交汇的重要节点城市南京。

驱动部分的电液推杆有两种安装形式：（1）电液推杆放在分煤机上部；（2）电液推杆放在分煤机的左侧或右侧，极大的方便了用户。

卸料器锁气漏斗的翻板采用高铬锰耐磨材料：（1）延长了使用寿命达20年，减少了维修量；（2）减少诱导鼓风，使其减少到原来的10%以下；（3）使物料均匀，防止跑偏和粘料及沿途撒料。

固定铰接式的结构及功能编辑1)电液推杆：用于提供系统工作所需的动力。结构紧凑、无级调速，在系统出现异常时可自动卸荷。2)大摇臂：转变速度方向部件。此部件将推杆提供的直线运动转变为绕固定轴转动的圆轴运动。3)犁头：系统具体执行工作部件。该卸料器中为重要的部件，辛汉克犁式卸料器价格，在摇臂带动下作升降运动，实现卸料工作4)小摇臂：拖动机构。与大摇臂做同步转动，以拖动车架上下运动。5)车架：支撑结构。在小摇臂带动下作升降运动，辛汉克，负责犁头在工作状态的支撑和非工作状态下的胶带平稳过渡。6)可变槽角托辊组：胶带防偏及过渡装置。在小车带动下以实现卸料器前后自成与胶带机吻合的槽角，防止胶带跑偏。

输送带磨损原因

3)犁刀下面的平行托辊，排与排之间不水平，造成犁刀和胶带之间有的地方压紧，辛汉克犁式卸料器生产厂家，有的地方有间隙，压力大会造成胶带上胶面部分脱胶；4)犁煤器运行方式的影响，在犁刀和胶带及托辊间隙调整适当的情况下，如果给原煤仓灌煤顺序是从带式输送机机头到机尾方向的话，相当于

犁刀切断煤流，犁刀下方就会夹有煤屑矸石，从而造成胶带的磨损和划伤。2、新安装的犁刀底部没有打磨平，存在的尖端突起会划伤甚至划透胶带。3、犁头底部不平的鹰钩现象或犁头安装不水平，尖部朝下时也容易划伤甚至划透胶带

辛汉克犁式卸料器价格-辛汉克-新鸿洋科技辛汉克由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司是一家从事“优帕德,戴西勒,捷斯迈,卡莱德,辛汉克”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优帕德,戴西勒,捷斯迈,卡莱德,辛汉克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新鸿洋科技在化工设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！