

高梯度磁选机 磁选机 临朐巨名磁电设备厂

产品名称	高梯度磁选机 磁选机 临朐巨名磁电设备厂
公司名称	临朐巨名磁电设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县经济开发区创新路
联系电话	13793667066 13793667066

产品详情

干式磁选机是常用的铁矿设备和锰矿设备，主流的强磁选机选矿设备。分为：一筒三辊干式强磁选机、两筒两辊干式磁选机、一筒一辊干式磁选机；干式强磁场盘式磁选机广泛用于分选小于2—3毫米的弱磁性矿物和稀有金属矿石的再精选。它有单盘（直径 =900毫米）、双盘（ =576毫米）和三盘（ =600毫米）三种。磁场强度可达880-1440千安/米。其中以 576毫米的双盘式应用较多。磁选机的主体部分是一个“山”字形的电磁铁与可旋转的悬吊感应圆盘组成。圆盘好象一个翻扣的带尖齿的碟子，其直径比给矿皮带的宽度约大二分之一，圆盘采用蜗杆蜗轮减速传动，通过手轮可调节圆盘与电磁铁间的极距（调节范围0—20）毫米。为了防止堵塞，在给矿圆筒内装有一个弱磁场磁极，可预先排出给料中的强磁性矿物。

磁选机开机试车与运行：1、首先清理运输及装卸过程中的杂物，湿式磁选机，清理磁选机筒体，磁选机，手转动磁选机应无碰撞、杂音，紧固松动的螺丝。2、减速器加注润滑油，多少以油窗指示为准。

出厂时间较长或在环境温度 - 5 ~ 35摄氏温度以外环境使用的磁选机，高梯度磁选机，应根据当地环境加注、更换润滑油。

3、电源，空机运转3小时以上，无异常方可投料试车。

4、调整磁系调整螺丝，一般磁力线露出不锈钢板15 ~ 20mm即可顺利出料。

5、停机时先停止给料，继续运转，待物料排空后方可停机。开机时，先开机、给水后方可进料。

6、选机应定期维护、润滑活动部位，紧固螺丝。

矿石水分对干式磁选效果有一定的影响，尤其是对细粒级别的选分是严重的。因为水分会提高“磁团”的黏结性，使“磁团”结合更牢固，而且，容易粘在筒皮上，虽然加大离心力，也不能改善指标，有时反而更加恶化。因此，高强磁磁选机，当雨季里矿石水分大时，可适当增加块矿比例，使矿石含水量、含泥量相对的降低，当水分较大影响选分指标时，操作上采取减少给矿量和保证获得合格精矿产品的办法进行调节。处理粗粒矿石，水分小于2%时，对选分指标无显著影响；处理细粒级别矿石，水分小于2.5%时，对选分指标无显著影响。

高梯度磁选机-磁选机-临朐巨名磁电设备厂由临朐巨名磁电设备厂提供。“磁选机，除铁器，磁电设备，矿山设备”选择临朐巨名磁电设备厂，公司位于：临朐县经济开发区创新路，多年来，巨名磁电设备坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巨名磁电设备期待成为您的长期合作伙伴！