

Cellnike赛耐克蓄电池3-EV-200圣阳6V-200AH观光车扫地车专用电池

产品名称	Cellnike赛耐克蓄电池3-EV-200圣阳6V-200AH观光车扫地车专用电池
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:赛耐克 型号:3-EV-200 产地:中国大陆
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

赛耐克蓄电池运用中常见问题

- 1) 是不是充电不足
- 2) 多长时间加次液，每次加液常范围每两个加液一次，加2CM) 加水过勤过多是过充电，加液太少是欠充电
- 3) 充满电后的电解液比重是多少（正常范围是1.28-1.29冬季的时分1.3也算正常）
- 4) 假如一开始就跑不出路来的话，先检测是不是电极接反了，或者是电路衔接欠好
- 5) 跑路跟温度也有关系，天气越冷越是欠好充电，要恰当的延长充电时刻，跑路也相应的削减电池欠液后现象

打开注液盖可发现正板的大梁被腐蚀发生暴皮现象，隔板发红颜色深，注液盖的颜色也加深（焦黄色）

电池质料：隔板，咱们采用的是复合隔板，一般厂家用的是 PVC，这就能使在相同欠液的情况下咱们电池的耐受能力更强一些。电解液充电时不冒泡原因：

- 1、线路短路2、断格
- 3、客户原因，有的客户会将电解液道出加入水，这样在充电的进程中也不会均匀的雪泡。

蓄电池断格和短路别离是什么原因形成的？

蓄电池短路是因为运用中，放电过度（一般与发电机发电不足或多次强启用电过大有关），形成极板上

的铅会掉落，在底部堆积，逐步将正负极板短路。所以又称活性物质掉落