

# 化工冷却制冷恒温器发生漏水的常见原因

产品名称	化工冷却制冷恒温器发生漏水的常见原因
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

化工冷却制冷恒温器正常工作的前提是水循环，制冷剂循环和电子控制系统保持正常。如果一侧存在问题，则会显示异常工作并影响生产。如果化工冷却制冷恒温器泄漏，通常会发生在水管中。与水管连接，尽早解决有利于化工冷却制冷恒温器组的正常运行。

让我们看一下化工冷却制冷恒温器的漏水情况及解决方式。

- 1、进出水口漏水通常是由于接头处螺栓松动或折断引起的，可以修理或更换。
- 2、蒸发器外壳泄漏。检查蒸发器壳体焊接处是否渗水，必要时进行修理；
- 3、水箱泄漏，可能是由于水箱焊接位置的腐蚀所致，需要重新焊接和维修；
- 4、水泵处发生漏水。一般情况下，水泵轴封连接不良或损坏，只需更换水泵轴封即可；

5、长期倾斜会在化工冷却制冷恒温器的阀门和管道上造成不均匀的力，破裂并导致漏水。

6、应按规格水平放置；如果化工冷却制冷恒温器稍微漏水，则应沿着水路寻找漏水点。

因此，一旦发现化工冷却制冷恒温器漏水，应引起注意。如果找不到原因，则应向化工冷却制冷恒温器制造商寻求帮助，寻找售后人员进行咨询，并在售后人员的指导下进行操作。