

硅pu球场材料厂家-可施工

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 硅pu球场材料厂家-可施工 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道 |
| 价格 | 38.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 规格:3mm-8mm 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 15733739168 15733739168 |

产品详情

篮球场施工，场地起皱、起泡形成原因

硅pu球场材料多应用在运动场地之中，篮球场、网球场、羽毛球场等等场地地面系统。硅pu施工对比于丙烯酸材料要求要高一些，所以一些场地问题就困扰了不少人。今天呢河南硅pu生产厂家就带大家详细了解下常见的篮球场施工，场地起皱、起泡问题原因以及对应的处理方法

硅pu篮球场起泡：

硅pu篮球场的起泡是指挥发气体顶起封闭不透气硅pu材料造成的场地起泡。一般产生起泡的原因：1. 地面基础的含水量高或者底涂防水不理想、失效。2. 场地施工中材料的含水量过高3. 材料刷涂施工中，一次性的刷涂过厚。

一般处理方法：隔开起泡区域打磨至基础裸露，再按照施工工艺重新施工，注意各层厚度要与原场地一致。

篮球场施工起皱原因

硅pu篮球场的起皱：

篮球场弹性层施工完成后呈现波纹状的起皱，深浅不一。一般产生的原因：1. 施工中材料一次性刷涂过厚。2. 施工环境温度高，造成场地表面迅速干燥固化，内部仍未固化，从而起皱。3. 第一层硅pu材料未干未固化，就继续施工刷涂第二层材料4. 材料配比、稀释不合适容易产生起皱。

起皱处理方法：铲除起皱区域，再使用打磨设备打磨至平整，接着按正常的施工工艺走，厚度和每层干

透施工这些要注意。