

消防报审 消防喷淋改造 安溪西坪消防

产品名称	消防报审 消防喷淋改造 安溪西坪消防
公司名称	福建泉州君安检测服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道和平中路26-29号
联系电话	15392178119 15392178119

产品详情

鲤城金龙消防水喷淋系统改造、安装，消防漏水维修公司

《消水规》要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”，不太符合我国室内消火栓的功能现状。

火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素，封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓（以下简称消火栓）设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时，应采取一定的保障措施。

本文共五章，分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施，等等！

一、未经训练的人员不应操作消火栓：

我国目前的消火栓，均DN65规格，未经训练的人员无法操控，就是训练人员，通常也要2人配合操作，才能顺利完成开阀、铺带和灭火工作。

在动图示例中，即使操控者为人员，同样被水水带作用力冲倒，如在室内火场出现类似情况，将非常危险。

二、目前的消火栓设置方式和现状，存在隐患和误区：

目前的消火栓，均自配水带水，仍作为控制建筑内初期火灾的主要灭火设备，非人员也可能使用。

目前的管理和规范中，并没有要求人员操作室内消火栓，相反，相关规范标准中，采用默认非人员操控消火栓的方式，存在隐患和误区！

实际上，当非人员展开消火栓水带，准备灭火时会发现，根本无法掌握，除带来自身风险外，还可能造成其他意外事故。

三、消火栓设置在楼梯间或前室，有一定优势：

在合规的灭火救援操作中，消火栓设置在楼梯间或前室，有一定优势：

- 1、楼梯间和前室便于消防员接近。
- 2、便于补给和消防队员的轮换。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

泉州市南安溪美喷淋系统、消防冷却降尘系统安装哪家有？

展览建筑有其特定的功能需求，其建筑防火要求及消防设施的设置，应满足《建筑设计防火规范》、《展览建筑设计规范》以及相应的系统类技术规范标准的要求。

怎样解决《建筑设计防火规范》和《展览建筑设计规范》之间的矛盾？

一、概念：

- 1、展览建筑（展览馆）是进行展览活动的建筑物，是展出临时性陈列品的公共建筑，展览馆可分为综合展览馆和展览馆，一般由展览区、观众服务区、展品储存加工区和办公后勤区组成。
- 2、展厅是用于陈列展品或提供服务的室内空间。

二、基本原则：

- 1、展览建筑有其特定的功能需求，其建筑防火要求及消防设施的设置，应满足《建筑设计防火规范》、《展览建筑设计规范》以及相关的系统类技术规范标准的要求。
- 2、地市级及以上的古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物属于重要公共建筑物。
- 3、公共展览馆、博物馆的展示厅属于人员密集场所。
- 4、展览建筑和其他功能建筑合建的综合性建筑，除展览建筑部分应符合展览建筑的相关规范标准外，其他部分的建筑设计应符合国家现行有关标准的规定。
- 5、展览建筑附属自用的办公室等辅助功能场所，不影响展览建筑的定性。

展览建筑属于民用建筑中的公共建筑，灭火救援设施应参照《建筑设计防火规范》第7章确定。其中，占地面积大于3000m²的单、多层展览建筑应设置环形消防车道，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

防火卷帘下部不得有影响防火卷帘正常使用的物品，对于商业场所，防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围内不得堆放物品，并应用黄色标识线划定范围。

争议：防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围，到底是0.3m还是0.5m？

观点1：商业场所的防火卷帘，门两侧各0.5m范围内不得堆放物品，并应用黄色标识线划定范围。

观点2：商业场所的防火卷帘，门两侧各0.3m范围内不得堆放物品，并应用黄色标识线划定范围。

本文支持观点2，原因如下：

一、依据规范时效原则，应可按0.3m执行：

《大型商业综合体消防管理规则（试行）》的0.5m要求，缘自2006版的《人员密集场所消防管理》（XF654-2006），在2021版的《人员密集场所消防管理》中，已将此要求调整为0.3m，依据规范时效原则，应可按0.3m执行。

1、《人员密集场所消防管理》：防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品，并应用黄色标识线划定范围。

2、《人员密集场所消防管理》：防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。

二、从防火效果的角度，两侧范围取值0.3m或0.5m，并无实质区别。

考虑商场等场所的堆放物品较多，为确保防火卷帘的正常下放，有必要要求“卷帘门两侧一定范围内不得堆放物品”。但是，从防火效果的角度，只要防火卷帘下部没有影响防火卷帘正常使用的物品，即可保证防火卷帘的有效性，两侧范围取值0.3m或0.5m，并无实质区别。

综上所述，本文支持观点2：商业场所的防火卷帘，卷帘门两侧各0.3m范围内不得堆放物品，并应用黄色标识线划定范围。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。