

控制器厂家 艾热新能源有限公司 山西控制器

产品名称	控制器厂家 艾热新能源有限公司 山西控制器
公司名称	艾热(无锡)新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区金惠路595号
联系电话	13328109567 13328109567

产品详情

直流无刷控制器怎么调速?1、改变电路的电阻进行调速各种直流无刷电机都能够根据更改电枢回路的电阻来调速，控制器报价，当负荷一定时，伴随着串入的外接电阻的增大，电枢回路总电阻增大，电机的转速就会降低。改变外接电阻可以用接触器或主令开关转换来完成

2.改变电路的电压进行调速持续改变无刷电机供电系统的工作电压，可以使直流无刷电机在很宽的范畴内完成无极变速。更改无刷电机供电系统工作电压的方式有两种，一种是选用发电机-电机组供电系统的调速系统，另一种是选用晶闸管。

直流无刷电机如何选型：一、直流无刷电机型号选择，首先应该选择正确的电压，控制器生产商，根据客户的需要选择额定的电压来选择无刷驱动器电压参数，注意使用的电压在空载与满载过程中不要超过无刷驱动器所规定的范围。二、选择无刷驱动器的峰值电流，控制器厂家，选择峰值电流的方法是已知直流无刷电机的额定输入电流，山西控制器，则峰值电流大于等于2倍额定电流。

直流无刷电机如何选型：一、根据工作环境（如温度、多湿等）来选择，直流无刷电机温度不能低于-20，温度达60，也可以做防水处理。二、还有一个重点的就是电源绝缘的要求，为保证无刷驱动器正常工作，直流无刷电机的霍尔线地线与直流无刷电机绕组线、霍尔地线绕组线与机壳之间绝缘电阻大于100兆欧500VDC，能承受600VAC/50Hz/1mA/1秒耐压不被击穿。

控制器厂家-艾热新能源有限公司-山西控制器由艾热(无锡)新能源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。艾热(无锡)新能源科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!