

痕量铁、镁、铝、铬、锰、铜、钼、镍、磷、钛、钒、钴、锌、锆、硅和砷含量的测定
电感耦合等离子体发射光谱法 NACIS/CH
125:2013 铁、镁、铝、铬、锰、铜、钼、镍、磷、钛、钒、钴、锌、锆、硅、砷

5 纯金属及其氧化物 硼、镁、铝、钛、锰、铁、铬、钴、镍、铜、锌、钼、镓、锗、砷、硒、钇、锆、铌、银、镉、铟、锡、锑、碲、铈、钆、钽、汞、铊、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
硼、镁、铝、钛、锰、铁、铬、钴、镍、铜、锌、钼、镓、锗、砷、硒、钇、锆、铌、银、镉、铟、锡、锑、碲、铈、钆、钽、汞、铊、铅、铋

6 纯金属及其氧化物 痕量铁、镁、铝、铬、锰、铜、钼、镍、磷、钛、钒、钴、锌、锆、硅和砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 铁、镁、铝、铬、锰、铜、钼、镍、磷、钛、钒、钴、锌、锆、硅、砷