

# 氧化锆珠的使用注意事项和要求

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 氧化锆珠的使用注意事项和要求                 |
| 公司名称 | 萍乡金瑞新材料有限公司                    |
| 价格   | 180.00/千克                      |
| 规格参数 | 品牌:金祥<br>型号:TZP锆球<br>用途:研磨分散抛光 |
| 公司地址 | 湘东区峡山口街新建麻园里62号                |
| 联系电话 | 0799-3495302 18779917026       |

## 产品详情

氧化锆珠是一种高强度、耐磨损、耐腐蚀的研磨材料。金祥的TZP锆球是一种常见的氧化锆珠，常用于研磨、分散和抛光等加工工艺中。在使用氧化锆珠时，需要注意以下几点：1. 避免过度研磨。氧化锆珠具有较高的强度和硬度，过度研磨可能会导致样品变形或破裂，影响研磨效果。2. 控制研磨时间和速度。研磨时间和速度过长或过快，可能会损坏氧化锆珠表面的涂层，影响其耐磨性和耐腐蚀性。3. 操作时要注意安全。在使用过程中需要佩戴防护眼镜、手套等装备，避免氧化锆珠因操作失误造成的伤害。4. 存储时要避免过度挤压。氧化锆珠应存放在干燥通风的环境中，避免过度挤压导致氧化锆珠变形或损坏。金祥的TZP锆球系列主要用于研磨、分散和抛光。此系列产品具有高硬度、高强度和耐腐蚀性能，可以满足各种加工工艺的要求。价格方面，金祥的TZP锆球的价格为180.00元/千克。虽然价格相对较高，但其高强度和耐磨性能能够加工出高精度、高质量的产品，具有很高的性价比。综上所述，使用氧化锆珠需要遵守一定的注意事项和要求，而金祥的TZP锆球能够满足各种加工工艺的要求，具有优异的性能和性价比。