

# 安川机械手漏油故障处理方法，漏油原因检查

产品名称	安川机械手漏油故障处理方法，漏油原因检查
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:MH\ES\GP 类型:减速机、维修
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

## 产品详情

安川机械手漏油故障处理方法，漏油原因检查

安川机械手漏油、机器人漏油维修、更换减速机、更换密封圈

检查漏油位置，确认漏油引起的部件。

可通过查看图纸等准确

判断漏油引起的部件。

查找漏油原因：如保养不当，

腐蚀性部件损坏等。

设备需要维修服务请添加孙小姐 微信 咨询关于安川机器人CPU维修、电路板维修、驱动器维修、电机维修、电源维修、整流器维修、示教器维修等，安川机器人保养、安川机器人控制柜及本体维修相关信息

减速机是机器人逆向运动控制系统中的一个非常关键的部分，它能够将进入减速机的运动力传感器和电机转化为机器人的惯性旋转。然而，由于生产和运行条件的不同，减速机会受到各种不同程度的运行损

耗，其中一个常见的问题便是漏油。当减速机出现漏油现象时，需要及时对其进行维护或更换。针对减速机漏油的问题，我们提供了机器人漏油维修服务，我们拥有一批专业的技术人员和经验丰富的工程师，他们可以快速为您找到故障所在，同时，我们还提供高品质、\*\*\*\*的机械手漏油维修方案。