

西门子直流调速装置显示F063/F064（八年专解决修复）

产品名称	西门子直流调速装置显示F063/F064（八年专解决修复）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/卷
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子直流传动器维修 产地:直流驱动器维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子直流调速装置显示F063/F064（八年专解决修复）

找的我们维修，所以我对这个故障就有了新的认识，而且在直流调速器上还是经常发生的故障，这个热敏电阻有点系列在主板表面有的集成在模块你们，还有点是电容式的电阻，所以给维修造成了很多的障碍，这个热敏电阻主要的功能就是为温度检测而生，所以温度检测电路上的核心的部件，所以很多故障都是报警过热就是这个模块发生了故障，汇川的设计还是相当好的，对于维修人来说是福音，直接定位出了故障位置，如果是日系*多给你报警一个过热保护。

直流调速器热敏电阻炸了维修

直流调速器热敏电阻坏了，温度检测功能就会异常，风扇工作就不正常，导致的结果分两种，一种是频繁的报OH使机器不能正常使用，二是机器温度过高导致损坏。那么造成变频器热敏电阻坏了的原因都有哪些呢？

- 1、主板灰尘或主板散热问题导致的电阻烧坏；
- 2、驱动电流异常导致的大电流损坏；
- 3、周边线路短路造成的故障。

西门子直流调速装置显示F063/F064（八年专解决修复）

西门子直流调速装置维修公司维修6RA70西门子直流调速|直流故障常见|速度不稳|不出力|输出电压低|烧可控硅|无励磁电压|烧保险|无显示|F031|F005|F068|F052|F004|FO11|F042|西门子直流调速故障维修F001
电子板电源故障 F004 电枢电源板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障F007 过电压故障 F008 F009
进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障F012 GSST2 电报故障 F013 GSST4 电报故障 F030

电枢电流过大导致脉冲封锁F031 速度调节器监控 F038 超速F040 故障激活 F042 测速机故障
F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过
F052 优化中断 F062 内部存储器故障。

西门子直流调速装置显示F063/F064修复流程；

根据客户的故障现象描述，评估该产品的可修复性。

第2步：客户寄/送到我司，登记入库，等待检测。

第3步：工程师检测故障点，出具检测报告书，确定维修价格及维修周期。

第4步：维修报价，等待客户确认。同意则进行维修，不同意则原机返回。

第5步：维修ok，测试正常。

第6步：试机成功。

第7步：客户付款；登记出库。

第8步：交付客户使用。

第9步：贴心的跟踪服务。