

聚信 场地箱除湿装置厂家 安阳场地箱除湿装置

产品名称	聚信 场地箱除湿装置厂家 安阳场地箱除湿装置
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

目前市面上很少有给母线室除湿的产品，因为大多数除湿装置面向开关柜内部的产品。由于母线桥架内部结构非常紧凑，且使用环境的特殊性，普通的柜内除湿器是无法安装到母线室柜体内部的。那么如何对母线室除湿呢？

安装JXCS-H60型顶置式除湿装置

顶置除湿装置在以上技术的基础上，考虑到设备内部空间紧凑、环境湿度高、安全距离等因素而研制的产品。采用大功率、高强度航空铝材为壳体设计。本装置为顶部安装，排水问题我公司采用超声波雾化技术，场地箱除湿装置厂家，将凝结水强制雾化隔离排出。

电气设备如何开展维护工作

电气设备日常运行受到多方面因素的影响，如长时间在室外运行，安阳场地箱除湿装置，长期承受风吹日晒雨淋，工作环境较为恶劣，场地箱除湿装置厂家，往往存在箱体漏水，电缆进线封堵不严，老化脱落等等，由此，日常的维护工作是非常必要的。主要有以下几个方面：

- 1、每年雨季前、入冬前及防冰雪、防潮预案启动时，变电站应对电气设备进行一次试验检查。
- 2、运行检修单位每年应对变电站各类型温湿度控制器整定值进行抽检校。
- 3、检查箱柜与电缆沟的连接孔洞密封是否严密。
- 4、检查柜内是否保持干燥、清洁。
- 5、检查温湿度控制器整定值是否符合相关规定。

6、检查驱潮元件和回路工作是否正常

为了解决凝露问题，我们首先来看看凝露的成因。

潮湿、积水主要成因如下：

- 1.地理环境——山区、湖泊、低洼地带等地质因素。
- 2.与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。
- 3.封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构，场地箱除湿装置生产厂家，且相互独立，柜内空气流动性差，湿气易凝结。
- 4.通风系统——电缆半层/地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环，使大量潮湿空气更容易进入。
- 5.电气设备密封不严——电气设备与电缆半层/地沟连接部分密封不严，电缆半层/地沟潮湿气体沿缝隙进入电气设备内。

解决方法

聚信隆诚采用内除外堵相结合的科学模式。通过新型冷凝除湿技术的方法来预防和控制柜内凝露的产生，安装智能除湿器（JXCS-E60智能除湿器）。同时结合新型高分子封堵材料对柜底的电缆入口处及缝隙进行完全密封，提高设备的安全性、可靠性及防潮能力，减少运行人员的设备维护工作量，给设备营造了一个安全稳定的电气工作环境。

聚信(图)-场地箱除湿装置厂家-安阳场地箱除湿装置由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司在仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，聚信工业技术一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。