

廊坊市旅游局公益广告牌标识标牌导视设计院 成都雕塑不锈钢制作 四川黑格空间雕塑 专业定制雕塑多年 户外大型景观雕塑摆件

产品名称	廊坊市旅游局公益广告牌标识标牌导视设计院 成都雕塑不锈钢制作 四川黑格空间雕塑 专业定制雕塑多年 户外大型景观雕塑摆件
公司名称	成都黑格智创雕塑有限公司
价格	800.00/件
规格参数	黑格:1000x3000 AB:2000x4000 成都:3000x500
公司地址	古城镇指路村
联系电话	15008236041 19827564169

产品详情

我们经常见到的城市雕塑，校园雕塑，公园雕塑大部分都是不锈钢雕塑，不锈钢雕塑是近年来比较受欢迎的雕塑种类之一，不锈钢雕塑是除了石雕，铜雕这些传统雕塑之外的另一种雕塑种类，外型美观，时尚大方，可塑性强，受到了人们的欢迎和青睐，但是不锈钢雕塑在室外摆放的时间长了表面也会有一些污垢，灰尘，那么该如何清理不锈钢雕塑呢。

不锈钢雕塑较好是放在干燥的环境中，在搬运和清洁雕塑时较好戴上手套，因为手上的汗液可能对雕塑有影响，不锈钢雕塑上的污垢如果太重，先用冷风电吹风吹一下，然后用麦杆刷清洁，较后用软毛刷收尾，千万不要用金属抛光剂，水，其他任何溶剂，那样会让铜器掉色，不锈钢雕塑缝隙，我们可以用口水把棉花球弄湿再擦，沿着裂缝从头擦到尾，以免遗漏，一年一次，给铜器薄薄地上层微晶蜡，就是那种无色蜡。

现在不锈钢雕塑在城市建设中起着至关重要的作用，而由于经常放置在室外，所以难免会有一些损伤，那么，不锈钢雕塑都有哪些常见的表面损伤，下面就跟小编一起来了解下。

一，焊接引弧斑痕：焊工在金属表面引弧时，会造成表面粗糙缺陷，保护膜受损，留下潜在的腐蚀源，焊工应在已经焊好的焊道上或在焊缝接头的侧边引弧，然后将引弧痕迹熔入焊缝中。

二，锈斑：制作前或制作过程中有时会看到不锈钢产品或设备上生锈，这说明表面受到严重污染，设备投入使用前必须把锈清除掉，彻底清理过的表面应通过铁试验和/或水试验进行检验。

三，焊接缺陷：焊接缺陷如：咬边，未焊透，密集气孔和裂纹不仅降低接头的牢固性，而且还会成为缝隙腐蚀的腐蚀源，改善这种结果进行清理操作时，它们还会夹带固体颗粒，这些缺陷可通过重新焊接或修磨后重焊进行修补。

四，划痕：为了防止工艺润滑剂或生成物和/或污物积留，必须对划痕和其它粗糙表面进行机械清理（如干喷砂，磨料用玻璃珠）。

五，油和油脂：有机物质如：油，油脂甚至指印都会成为局部腐蚀的腐蚀源，由于这些物质能起屏障作用，它们会影响化学和电化学清理效果，因而必须彻底清理掉。

六，油漆，粉笔和标记笔印：这些污染物的影响与油和油脂的影响相似，建议用干净的刷子和干净的水或碱性清洗剂进行洗涤，也可以使用高压水或蒸汽冲洗。

七，焊剂：利用焊剂进行焊接的工艺有手工焊，带焊剂芯电弧焊和埋弧焊，这些焊接工艺都会在表面留下细小的焊剂颗粒，普通的清理方法无法将它们清除掉，这些颗粒将是缝隙腐蚀的腐蚀源，必须采用机械清理方法去除这些残留焊剂。

八，热回火色和其它氧化层：热回火色是由于在高温或长时间在较高度下停留所致，当出现任何一种这类氧化层时，金属表面的铬含量都会降低，造成这些区域的耐腐蚀性降低，在这种情况下，不仅要消除热回火色和其它氧化层，还应对它们下面的贫铬金属层进行清理。

九，粉尘：制作经常是在有粉尘的场地进行，空气中常带有许多粉尘，它们不断地落在设备表面，它们可以用水或碱性溶液去除掉，不过，有附着力的尘垢需要高压水或蒸气进行清理。