

惠州NORDAC诺德变频器维修SK520E-750-340-A

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 惠州NORDAC诺德变频器维修SK520E-750-340-A |
| 公司名称 | 惠州市都能电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房 |
| 联系电话 | 07522037946 13528089600 |

产品详情

惠州NORDAC诺德变频器维修SK520E-750-340-A惠州

诺德NORDAC变频器维修SK700E系列故障报警：E001 1.0 变频器过热E002 2.0 电机过热(PTC电阻) 仅当数字输入已被设定时(功能13)电机过热维修(I2t) 仅当 I2t- 电机 (P535) 被设定时E003 3.0 整流器过电流断路器过电流维修整流器过电流维修E004 4.0 过电流模式E005 5.0 直流回路过电压 E005电源过电压维修E006 6.0 直流回路欠压(充电错误)电源欠压维修E007 7.0 电源缺相(注意：如果电源的三个相位同等地减少，即，如果发生正常的电源关断，那么将显示OFF) 维修NORDAC SK140E、NORDAC SK150E、NORDAC SK300E、NORDAC SK400E、NORDAC SK500E、NORDAC SK530E、NORDAC SK700E、NORDAC SK750E NORDAC SK1000E等系列变频器。诺德NORD变频器故障代码：OFF、E001、E002、E003、E004、E005、E006、E007、E008、E009、E010、E011、E012、E013、E014、E015、E016、E017、E020。维修行业：食品机械行业、机场行李传输系统、自动人行步道、升降梯、搅拌机械、包装机械、纺织行业。诺德全系列维修，维修型号有：SK 500E系列：SK 500E-250-323-A SK 500E-370-323-A SK 500E-550-323-A SK 500E-750-323-ASK 500E-111-323-A SK 500E-151-323-A SK 500E-221-323-A SK500E-301-323-ASK 500E-401-323-A SK 500E-550-340-A SK 500E-750-340-A SK 500E-111-340-ASK 500E-151-340-A SK 500E-221-340-A SK 500E-301-340-A SK 500E-401-340-ASK 500E-552-340-A SK 500E-751-340-ASK 520E系列：SK 520E-250-323-A SK 520E-370-323-A SK 520E-550-323-A SK 520E-750-323-ASK 520E-111-323-A SK 520E-151-323-A SK 520E-221-323-A SK 520E-301-323-ASK 520E-401-323-A SK 520E-550-340-A SK 520E-750-340-A SK 520E-111-340-ASK 520E-151-340-A SK 520E-221-340-A SK 520E-301-340-A SK 520E-401-340-ASK 520E-551-340-A SK 520E-751-340-ASK 530E系列：SK 530E-250-323-A SK 530E-370-323-A SK 530E-550-323-A SK530E-750-323-ASK 530E-111-323-A SK 530E-151-323-A SK 530E-221-323-A SK 530E-301-323-ASK 530E-401-323-A SK 530E-550-340-A SK 530E-750-340-A SK 530E-111-340-ASK530E-151-340-A SK 530E-221-340-A SK 530E-301-340-A SK 530E-401-340-ASK 530E-551-340-A SK 530E-751-340-A