

# 惠州KEB科比F5变频器维修24F5HAR-YVM0D-32683

产品名称	惠州KEB科比F5变频器维修24F5HAR-YVM0D-32683
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

## 产品详情

惠州KEB科比F5变频器维修24F5HAR-YVM0 D-32683德国KEB科比变频器维修 F5变频器维修 高压变频器维修 KEB变频器维修 KEB变频器维修常见KEB科比变频器维修故障代码包括：E.OP: 过压 输入电压过高；调节参数有问题，制动电阻损坏或不配套；浪涌电压输入。E.UP：欠压 输入电压过低；不良接线柱造成电压损失；分别供电时，主回路断电或缺相。E.OC: 过流 负载太大；输出回路短路；接地错误。E.OHI变频器内部过热 风扇转速不快。E.OH 功率模块过热 风机堵转；通风量不足；E.PU 功率单元故障 一般是功率电路有问题。HOMAG豪迈F5变频器维修控制主机工控屏维修北京科比变频器F5 F4专修