

# 篮球场悬浮地板厂家供应

产品名称	篮球场悬浮地板厂家供应
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:块状 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

## 产品详情

悬浮式拼装地板应用广泛，很多学校，幼儿园，篮球场，体育场馆等室内外运动场所都在使用，悬浮地板铺设好以后，在使用的过程中，出现局部小面积或整场大面积的起拱，鼓包是什么原因，出现的这种问题或情况应该如何处理和解决，下面小编给大家的分析：

悬浮式拼装地板起拱起鼓包,室外或室内铺装的悬浮地板起鼓是很多人在使用过程中反馈比较常见的问题，而通常都不是材料质量问题，与地面基础、施工铺装等有着密切联系。引起地板起鼓的主要原因有地面基础没有做好，基层地面没有硬化找平、施工时铺装方法不对，只要有一环节出错，悬浮地板就会出现起拱鼓包。

悬浮地板虽然对地面基础没有像PVC，硅PU等其它地面材料那么要求高，但一定要平整，硬化，有坡度场地应在坡度高的地方打上膨胀螺丝将地板一端固定，以防悬浮式拼装地板位移造成挤压鼓包起拱。在铺装的时候，施工人员不专业，没有控制好地板与地板连接处的间隙松与紧，采用强行卡扣，在顶墙或顶边的地方没有预留2公分-5公分的热胀冷缩缝，也会留下起鼓的后患。

悬浮式地板出现的起拱和起鼓悬浮式地板出现起拱或起鼓的情况后，汇诚小编总结出以下三个解决方案：

- 1、检查起鼓包地板下面的基础地面是否平整，如果场地不平整，需要重新找平地面。
- 2、检查起拱部分的地板与地板之间的间隙是不是很紧，如果铺装过程不够规范，使用了一段时间后起包的现象，应该采用分段拆解，使场地局部受力不均匀的地方把力泄出来，然后再按照顺序依次把地板铺装好。
- 3、检查地板顶墙或顶边的地方，是不是没有预留合适的伸缩缝隙，导致悬浮地板没有伸缩空间，如果地板已经顶边或顶墙，需要拿美工刀或切割机去掉2公分到5公分的地板，留出合理的缝隙。

悬浮式拼装地板为了防止起拱鼓包预留的伸缩缝悬浮式拼装地板出现起拱起鼓包情况后要及时处理，时间久了会造成悬浮地板受损，变形，影响地板的性能以及使用寿命。所以小编建议面积小且四周空旷的场地可以自行铺设，面积大且四周顶边或场地中间有障碍物等不规则场地应交由专业的施工团队安装。专业的施工人员有丰富的铺装经验，在安装过程中能有效的避免起拱鼓包的隐患，当然起鼓起拱的现象就会大大降低或不会发生。