

安川机械手关节漏油维修，故障分析，更换密封圈、减速机

产品名称	安川机械手关节漏油维修，故障分析，更换密封圈、减速机
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:MH\ES\GP 类型:减速机、维修
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

产品详情

安川机械手关节漏油维修，故障分析，更换密封圈、减速机

安川机器人换油的步骤

1. 首先需要关闭机器人电源。
2. 打开机器人防护罩，准备换油所需工具。
3. 找到减速机的油塞，在换油存储桶下面设置接油盘，揭开减速机油塞，将旧润滑油倒入接油盘中。

请添加 孙小姐 微v信 咨询关于安川机器人保养、安川机器人维修，安川机器人减速机、平衡缸、电机、手腕，用户线缆、本体线缆等相关信息

4. 清洁减速机内部并更换新的减速机润滑油，每次更换大约需要800元/件。根据机器人使用时间的不同，更换的频率也会有所差异。

5. 关闭减速机油塞和接油盘，清洗减速机周围的油污。

安川机械手关节漏油维修，故障分析，更换密封圈、减速机

安川机器人减速机是机械手中重要的组成部分之一，但可能发生漏油问题，这就需要及时的维修处理。本文将为大家介绍安川机器人减速机漏油维修、漏油原因分析等相关内容。

首先，我们需要了解安川减速机的结构，它由芯轴、外壳、拆卸垫、密封胶以及其他配件组成。当减速机漏油时，我们需要仔细检查漏油原因，可能是在安装过程中未安装好密封胶，或者是减速机的密封垫老化或受到机械碰撞造成损坏，也可能是减速机本身内部的零部件损坏所致。

对于减速机漏油问题，我们有多种维修方法。一种方法是重新安装或更换减速机的密封胶或密封垫。如果是减速机内部损坏引起的漏油问题，我们需要打开减速机并更换相应的零部件。

广州工业机器人维修保养中心是一家拥有多年经验的资深维保机构。我们通过大量实践经验积累和不断学习最新技术，为众多工业企业提供稳定可靠的机器人维修保养服务。针对MPL/DX100型号机器人，我们的保养服务包括清洁机器人、检查传动件和液压系统、更换密封件和轴承、检查电器部件等内容。所有工作均由经验丰富的专业工程师完成，确保服务的高质量和高效率。广州保养搬运机器人价格为900元起，对于企业而言是一个相对实惠的选择。在使用安川MPL系列机器人时，如果您需要保养服务，可以直接联系我们。同时，我们也提供其他品牌、型号机器人的保养服务，为您的工业自动化提供保障。