

同望免托板砖机为什么销售那么好

产品名称	同望免托板砖机为什么销售那么好
公司名称	郑州同望机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路与三环交叉口
联系电话	86-037164121219 13223035005

产品详情

真空砖机 福建金砖砖机 制造，砌块机，砌块砖机，真空砖机 福建金砖砖机
办免托板砖厂这个项目本身是一个利国利民，政府大力倡导扶持的环保项目，顺应国家产业政策。只要您当地有粉煤灰、炉渣、煤矸石，沙子、石粉、建筑垃圾、矿渣等工业废渣资源，哪种材料最便宜、最丰富，利用这种原材料制出来的砖成本最低，你的利润空间才能最大，且生产工艺免烧免蒸。粘土红砖（240*115*53mm）标号一般为75号到100号。而利用我们三兄的技术生产免烧砖都严格按照100号以上标准设计，其强度完全达标。所以我们的免托板砖机如此畅销！

本厂生产砌块砖机特点:活塞形平

行驱动料车，料车斗两边，无齿轮，无**轴承**

，料车斗上面有两条坚固的活塞形驱动滑轨，底部同样有两条滑轨，维修方便快捷、坚固耐用、噪音低、速度快、运转非常稳定。布料：【集科学与澳大利亚切块砖机技术，及全国各地用户长期使用实践证明】采用特别横杠式，平行快速向前向后，强制将原料弥腻进砖块模具内的布料方式，密实度最佳。

尤其对缝隙狭窄的小八孔砖等，缝隙小，料不顺畅进入模具，起重大强制布料作用。使砖的密实度与成品率，达到了用户满意的效果。 本设备特点：打破了常规旋转式，前后摆动式布料方式，所带来的诸多问题：1.旋转摆动式布料方法叶片多，碰到料内石块，铁器，很容易将绞刀叶片打掉，或打弯，甚至卡住，造成破坏或威胁设备的正常运转。即是发现问题及时排除后，在长期的生产过程中，也难免绞刀叶片被打掉或打弯。被打掉或打弯的叶片，工人若不及时发现或补修，或在忙乱中继续生产，就会造成对设备的严重破坏和部分砖块的密实度下降，及成品率下降与损耗。

2，布料车上有多，齿轮，**轴承**

，粉尘大，水泥料浆很容易凝固在，齿轮，轴承上。磨损毁坏快，这个不坏那个坏，耽误生产影响工人情绪，麻烦，经济又受损失。 3，由于旋转式和摆动式布料方式，绞刀叶片较多，常有损坏。焊接维修很不方便，并且经常会被水泥原料与绞刀叶片凝固在一起。需要经常锻打掉，又费力，又费时，这些老板都要付出经济代价。 本厂设备特点：

彻底解决了，常规旋转摆动式布料及料车

上有較多的，齿轮。**轴承**

，绞刀叶片，链条，所自带来的麻烦和不安全隐患，并且严重影响设备性能的正常稳定运转。给用户带来产量不能正常发挥和诸多烦心事。本厂集科学与用户实践，采用国外部分先进技术，彻底解决了以上弊病。此设备维修少，性能稳定，使用户用的安心，真正体现了供需双方互惠互利的原则，真正体现了不是以口号上的以质量求生存。 此设备特点，确保了承重砌块砖，轻骨料砖，粉煤灰砖的充分密实度，并且缩短了布料时间。电器元件，液压元件，均采用世界知名品牌原件，彩色触摸屏和进口PLC的应

用。实现砌块生产全线自动化，节约了操作的间隔时间，提高生产率。采用四杆导向方式及配合精良的超长的导套保证了压头及模具的精确运动。机体采用厚壁超强型钢及特殊焊接技术制造，及其坚固耐振，激振自动加压，柔中强劲，噪音低。控制系统采用自动控制方式，操作简单易懂。配备数据输入，输出装置，实现人机对话。具备先进的自诊断软件包，实时显示系统运行状态，发现故障及时报警提示。控制系统具有自锁功能，避免了误动作产生，实时保障客户生产的顺利进行。

· 本公司专业生产砌块砖机、砌块成型机、液压全自动、半自动设备，建筑专用垫块砖机。
欢迎来电咨询