

安川机械手关节漏油怎么办？油封漏油更换

产品名称	安川机械手关节漏油怎么办？油封漏油更换
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:MH\ES\GP 类型:减速机、漏油维修
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

产品详情

安川机械手关节漏油怎么办？油封漏油更换

安川机械手是一种常用的工业机器人，在工作中可能会出现关节漏油的情况。关节漏油会影响机器人的使用寿命和工作效率，因此需要及时维修。下面我们来介绍如何解决安川机械手关节漏油的问题。

请添加 孙小姐 微v信 咨询关于安川机器人保养、安川机器人维修，安川机器人减速机、平衡缸、电机、手腕，用户线缆、本体线缆等相关信息

1. 确认漏油位置

首先需要确认漏油位置，确定是否是油封漏油问题。可以通过观察机器人的工作状态和外表来确认。如果发现漏油明显，就要及时进行维修。

2. 更换油封

如果发现是油封漏油问题，就需要更换油封。安川机械手油封价格为800元/件，需要注意的是要选择与具体型号相适应的油封。

3. 更换减速机

如果确认油封已经更换，但还是有漏油现象，那么可能是减速机出现了问题。这时就需要更换减速机。安川机械手减速机的价格因型号而异，具体可以咨询专业人员。需要注意的是更换减速机需要一定的技术操作，非专业人员不建议自行操作。

4. 找专业维修工程师

如果不确定问题的原因或者无法自行解决，可以联系安川机械手的售后服务中心，由专业维修工程师进行维修。他们会根据实际情况提供维修方案，并进行对应的维修操作。

总之，安川机械手关节漏油问题需要及时发现问题并进行维修，保证机器人的正常工作。如果需要更换油封或减速机，需要选择与具体型号相适应的零配件，并由专业人员进行操作。