

北京硅pu生产厂家

产品名称	北京硅pu生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3mm-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

硅pu生产厂家***,

寻找性价比好的厂家施工,经久耐用,质量可靠!硅pu生产厂家***,免费获取报价,品类齐全,****,售后更放心!

上期昌冠体育为大家讲述了硅PU场地常见的场地裂缝和场地起泡的问题，场地起泡主要是含水量所导致，今天佰信体育就继续为大家介绍，硅PU场地为何会含水量超标导致起泡，以及其他的一些常见问题。

3、施工时的空气湿度：施工人员在施工时由于赶工期，早晨露水未干强行施工，或在南方梅雨季节空气湿度大的情况下施工，又没有控制好施工时间，导致当时的施工条件含水量高，一般是施工当天没有问题，第二天经过太阳暴晒会整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

4、材料本身含水量高：在原材料采购时，就要有效的控制超标含水量，有的产品在生产时改进了生产工艺，对材料进行了抽真空脱水，和进行第二次反应提纯的工艺，达到材料出厂就不含水分、而且环保。材料在运输和现场存放过程中，有可能由于包装破损、裂缝造成进水，所以在施工前也必须进行包装桶的仔细检查或现场做小样试验，试验无误后才可大规模施工。由于材料出厂时水份超标，造成的是整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。部分包装桶损坏造成的是局部起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

三、弹性不佳

硅PU场地弹性不佳一般是因为弹性层施工层数不够，一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果；或是为追求厚度，施工人员少使用弹性层，在弹性料中加入了石英砂；在弹性层完成后，如果其上的密封层做的太厚，也会影响弹性；又或是胶粒的质量不好，也会影响硅PU场地的弹性。

通过上面的解答，相信您已经对硅PU球场的常见问题有了进一步的了解。想要建造一块高质量的硅PU场地，选择质量过硬的产品和技术过关的施工队伍是关键。如果想更深入了解硅PU球场的相关问题，欢迎咨询佰信体育。