

劳斯莱斯2006发电机组维修 3008劳斯莱斯发电机组维修保养服务

产品名称	劳斯莱斯2006发电机组维修 3008劳斯莱斯发电机组维修保养服务
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:劳斯莱斯 型号:2006 3008 4012
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

劳斯莱斯2006发电机组维修 3008劳斯莱斯发电机组维修保养服务 劳斯莱斯发电机组维修
劳斯莱斯发电机组保养 劳斯莱斯发电机组厂家

供应劳斯莱斯发电机维修、柴油发电机维修，发电机组维修敲缸故障

劳斯莱斯发电机维修、柴油发电机维修、发电机组维修敲缸故障

柴油机何谓敲缸？敲缸的原因有哪些？如何排除？

所谓的敲缸就是柴油机发生故障后，工作粗暴，气缸内机件产生冲击振动而发出的金属敲击声。其原因是；柴油机使用中由于调整不当，供油时间、喷油时间过早、出油阀磨损严重、喷油器滴油、喷油嘴咬死，还有柴油机各运动摩擦副（配合件）之间由于间隙不合适、摩擦后间隙过大而超过使用限度，或者是机件润滑不良等引起的。敲缸发生的机件和出现的部位一般有；活塞与缸套、活塞销与连杆衬套、轴颈与轴瓦、活塞与气门、气门与摇臂、挺柱与凸轮等曲柄连杆机构或配气机构各运动件之间。判断方法可以根据敲击部位响声特征及运动变化规律进行诊听，可参阅书中第700条问答题所述。排除方法：首先检查喷油泵的供油时间，在排除油泵、油嘴的故障后，再拆卸检查测量其运动副的配合间隙，根据情况进行调整、修理更换新件。