氧化锆珠的维氏硬度是多少

| 产品名称 | 氧化锆珠的维氏硬度是多少 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 萍乡金瑞新材料有限公司 |
| 价格 | 140.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:金瑞 材质:TZP锆球 用途:砂磨机球磨机研磨机 |
| 公司地址 | 湘东区峡山口街新建麻园里62号 |
| 联系电话 | 0799-3495302 18779917026 |

产品详情

氧化锆珠的主要成份是二氧化锆和氧化钇。

二氧化锆,化学式为ZrO2,是锆的主要氧化物,通常状况下为白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。化学性质不活泼,且具有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质,使它成为重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷遮光剂,亦是人工钻的主要原料。

氧化锆珠根据锆含量可分为95锆珠、80锆珠、65锆珠、锆铝复合珠,因成份不同,期硬度,维氏硬度也不同。

95氧化锆珠维氏硬度1250

80 告珠维氏硬度 1200

65锆珠维氏硬度800

选择锆珠除了看维氏硬度外,还要看研磨设备是否适合,硬度越高,磨耗越低,更耐磨,但对设备撞击力越强,对设备的研磨腔体磨损越快。还要考虑磨的物料属性,是否难磨,考虑综合性价比。