

南汇区发电机出租

产品名称	南汇区发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油发电机组容易漏油怎么解决

柴油发电机

组在使用较长时间后,零件无可避免会发生磨损,导致各零件间的缝隙变大,密封性能变差发生漏油问题.而了解柴油发电机组的客户都知道漏油对于作业的危害,那么遇到机组漏油要如何解决呢?

由于柴油发电机

组运转时间的增加,很有可能

会产生各类常见问题,漏油就是沃尔沃柴油发电机组常见问题的一种,柴油发电机

组漏油不但会产生柴油发电机

组的油耗量提升,损耗网络的资源,还使发电机组卫生管理受到破坏,影响发电机

组的维护,干扰发电机运转的平稳性。

造成柴油发电机组漏油原因：

1、购置或自制纸垫质量不符台规定,如厚度不足,或保官失当,皱折变型,或装配时不注重干净,沾有灰尘杂质,这些均是沃尔沃柴油发电机组产生漏油的的原因。

2、柴油发电机组机油压力过高,也会造成静焊接面机油渗漏。

3、静焊接面自身质量,它主要由加工设备自身的精度及运输要求取决。若是设备精度高,静焊接面平面度、粗糙度均能实现图纸设计规定,且在运输环节中注重预防磕碰等,并不难实现静焊接面完全密封

。但由于一些厂家设备精度和工艺水平还较低，运输要求和管理水平不能完全保证无磕碰划伤，因此会产生漏油现象产生。

柴油发电机

组启动成功后，应检查有无异常噪音及震动，有无漏油、漏水、漏气现象，控制屏有无异常显示。在开机10~15

秒内，油压是否

达到正常范围（60~70psl），如果有异常现象应处理，正常后合上柴油发电机总空气开关开始供电。

柴油发电机组漏油解决方法：

1.粘补胶治漏法.油箱.水箱.油管.水管因或砂眼.气孔等引起小渗漏,可用粘补胶涂抹在清洗干净的处即可。

2.加垫治漏法.柴油发电机

组里的油管接头防漏垫圈处漏油,可在防漏垫圈的两侧加一层双面光滑的薄塑料垫,用力拧紧即可防漏。

3.以抽治漏法.机组的油箱底壳.气缸盖.齿轮室盖.曲轴箱后盖等多处纸垫渗漏时,若纸垫无缺.接合面洁净,可在纸垫两面抹上一层黄油.拧紧螺栓即可防漏，如换纸垫,把新纸垫放在柴油中浸泡10分钟后取出擦净,在接合面上抹一层黄油再装上。

4.漆片液治漏法.机组油箱.水箱.曲轴箱等接缝处渗漏.可将漆片在酒精里浸泡后,把漆片液涂抹在清洗干净的接缝处即可。

5.厌氧胶治漏法.机组上的通气螺栓.双头螺栓等处呈现渗漏时,可用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓螺纹处或螺孔里.能很快固化形成薄膜,填充零件空隙，此法用于柴油机高压油管接头螺纹处治漏效果更好。