

大理伊顿UPS电源2kva隔离变压器电源污水处理配套设备

产品名称	大理伊顿UPS电源2kva隔离变压器电源污水处理配套设备
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

大理伊顿UPS电源2kva隔离变压器电源污水处理配套设备 重要的安全操作 说明 ， 请妥善保管。 UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1 . 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2 .

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4 .

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5 . 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 .

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度0 -40 ，相对湿度5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。 我们可提供解决方案：安全工厂解决方案智能工厂解决方案绿色工厂解决方案透明工厂解决方案适用范围：电子、石油及化工、新材料、玻璃、食品、、制药、有色金属等工业制造行业 一般来说整相称量效果会更好，主要考虑到累积误差和概率论这个问题。 伪劣钢管的内径尺寸波动较大，原因钢温不稳定有阴阳面。钢的成分不均匀。由于设备简陋，地基强度低，轧机的弹跳大。会出现有同一周内内变化较大，这样的钢筋受力不均匀易产生断裂。 管的商标和印字都比较规范。 三钢管直径16以上的大螺纹，两商标之间的间距都在1M以上。 伪劣钢材螺纹钢的纵筋经常呈波浪形。 伪劣钢管厂家由于没有行车，所以打包比较松散，侧面呈椭圆形。

[通化市伊顿UPS电源1kva高频机调试水电站直流屏](#)