

# 高压中药煎药机 济南三延 四川中药煎药机

产品名称	高压中药煎药机 济南三延 四川中药煎药机
公司名称	济南三延机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新东区孙村街道
联系电话	15562668903 15562668903

## 产品详情

### 包衣机常见故障以及解决办法

包衣机使用久了之后可能会出现故障，下面密闭包衣机厂家的小编总结了经常出现的问题以及故障，希望能给大家带来帮助。

- 1、包衣机喷量太快，违反了溶剂蒸发平衡的原则使各片相互粘连，这时应适当降低包衣机喷液的喷量，提高热风温度，加快包衣机的转速。
- 2、有时候由于干燥不当会出现“桔皮”膜，就是包衣液喷雾压力低而使喷出的液滴受热浓缩程度不均造成衣膜出现波纹，这时应立即控制蒸发速率，提高喷雾压力。
- 3、有时候刻字片上的衣膜会造成标志不清晰的问题，我们应该放慢包衣机喷速，降低干燥温度，同时控制好热风温度。
- 4、配包衣液的时候要搅拌均匀，否则会引起。
- 5、药片表面或边缘衣膜出现裂纹、剥落或者药片边缘磨损：若是包衣液固含量选择不当、包衣机转速过快、喷量太小引起的，高压中药煎药机价格，则应选择适当的包衣液固含量，适当调节包衣机锅体转速及喷量的大小；若是片心硬度太差所引起，则应改进片心的配方及工艺。
- 6、衣膜出现“喷霜”：这种情况是由于热度过高、喷程过长、雾化效果差引起的。此时应适当降低温度，缩短喷程，提高包衣机喷雾化效果。
- 7、药片间有色差：这种情况是由于喷液时喷射的扇面不均或包衣液固含量过度或者包衣机转速慢所引起的。此时，应调节好喷射的角度，降低包衣液的固含量，适当提高包衣机的转速。
- 8、衣膜表面有：这种情况是由于配制包衣液时卷入过多空气而引起的，因而在配液时应避免卷入过多的空气。

6、如遇电源插头毁坏（如裸线露出等），家用中药煎药机价格，务必采用型电源插头。到本地服务处维修中心订购拆换。如遇电源开关或电源插座失效，四川中药煎药机价格，务必停用，严禁变动路线再次应用，应立即拆换同规格型号的开始或电源插座，以防产生机械设备、安全事故。7、本机配套设施的破碎设备可采用我厂的LH-08B水流式中药粉碎机或XFB-400克至500克摇摆式中药粉碎机。8、水丸薄膜包衣器在没有应用时，可立即拆卸。向顺时针转动，将其拔出来就可以。放到靠谱、清理的部位待应用，在水丸薄膜包衣器的一部分该涂少量清理的没有水植物油，以预防造成铁锈。严禁立即自来水冲洗整体或电加热装置。本机不应用时，务必置放在干燥、清理自然通风。在电加热装置应用全过程中，严禁与水触碰，以避免导电性，导致触电等安全事故。

中药制丸机技术原理是什么？

技术原理：

- 1、中药制丸机采用无牵条直入式搓丸，箱式结构，横向出条，结构简单、操作容易、维修方便。
- 2、出条采用齿轮减速器，传动平稳可靠。
- 3、制丸部分的搓丸和切丸机构在一个变速箱内，机件润滑条件良好。
- 4、切丸速度可以通过无极变速机的调节，使滚刀可获得6-30转/分的转速，使得切丸速度和出条速度相匹配。
- 5、投料口大，双螺杆设计，便于填料，双缸中药煎药机价格，没有崩料现象。清洁时拆卸方便。
- 6、采用出料口，出条光滑。
- 7、搓丸刀外侧装有毛刷，可防止粘刀现象。

高压中药煎药机价格-济南三延(在线咨询)-四川中药煎药机价格由济南三延机械有限公司提供。济南三延机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！