

# 台湾唯冠叶片泵PVL2-41-FR WINNERWORKER唯冠液压油泵

产品名称	台湾唯冠叶片泵PVL2-41-FR WINNERWORKER唯冠液压油泵
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:唯冠 质保:一年 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

台湾唯冠叶片泵PVL2-41-FR WINNERWORKER唯冠液压油泵

台湾唯冠叶片泵 台湾唯冠油泵 台湾唯冠液压泵 台湾唯冠电磁阀 台湾唯冠压力开关

台湾唯冠压力继电器

台湾WINNERWORKER叶片泵 WINNERWORKER液压泵

1)安全阀磨损或液压油过脏；球阀锈蚀，调节弹簧弹力不足或折断；液压油不合规格；液压油过稀或油温过高(液压油的正常温度应是30 ~60 )，都会使安全阀关闭不严。处理方法是：更换清洁的符合标准的液压油；更换规定长度和弹力的弹簧；更换球阀中的球，装入阀座后可敲击，使之与阀座贴合，并进行研磨。

(2)回油阀磨损严重或因液压油过脏而导致回油阀关闭不严。处理方法是：研磨锥面及互研阀座。若圆柱面严重磨损，可采取镀铬磨削的方法修复；若小圆柱面与导管磨损，造成内隙过大，可在导管内镶铜套，恢复配合间隙。清洗油缸，更换清洁的液压油。

滑阀与滑阀孔磨损，使间隙增大，油缸的油在活塞作用下从磨损的间隙处渗漏，流回油箱。处理方法是：镀铬后磨削修复，与滑阀孔选配。