

广东华南区惠州市空压机变频器维修售后维修中心

产品名称	广东华南区惠州市空压机变频器维修售后维修中心
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

广东惠州市巨风空压机变频器维修 惠州海利普空压机变频器维修 鲍斯空压机变频器维修

凯撒空压机变频器维修 COEL空压机变频器维修 博爱金隅空压机变频器维修

捷豹空压机变频器维修

正弦空压机变频器维修 [西门子G120空压机变频器维修](#) [寿力空压机变频器维修](#) [??????????????](#)

[INVT/英威腾空压机变频器维修](#) [irco空压机变频器维修](#)

广东华南区惠州市空压机变频器维修英格索兰空压机变频器维修

浅谈空压机变频器的常见故障

1)、空压机变频器的常见故障；环境温度过高，会导致变频器内部的元器件温度过高，为保护变频器内部电路，此时变频器会报警停机。检查变频器的散热通道是否堵塞，散热风扇是否损坏，并及时维修；用水冲刷地面降温。

2)、如变频器本身的风道堵塞，或控制柜的风道阻塞时，会影响变频器内部的散热，导致变频器过热报警。定期检修变频器，清除其风道的垃圾，避免风道冷却风扇卡阻或损坏。变频器的冷却风扇不能正常工作时，大量的热会积聚在变频器的内部散不出去。对变频器的冷却风扇进行检修，如损坏及时更换，避免给空压机带来其它损伤。

3)、当变频器所带负载过重时，会产生过大的电流，产生大量的热量，有时变频器也会过热报警。增加变频器的容量、减少负载。

4)、电压不稳引起的变频故障，确认输入电压，确保电压的稳定。

5)、主电机故障引起的变频器报警，检查主电机运行是否正常。