

周口诚信回收北阳槽型光电开关U型传感器 不压价

产品名称	周口诚信回收北阳槽型光电开关U型传感器 不压价
公司名称	玉晟电子商行
价格	6300.00/件
规格参数	品牌:乐姆迈3D激光线轮廓传感器 型号:竹中TAKEX 光纤传感器 产地:TAKEX竹中控制器
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

简易[总辐射传感器](#)(变送器)可以用来测量光谱范围为0.3-3 μ m[太阳总辐射](#)

, 如果

将感应面向下

可测量反射辐射, 加遮光环

还可以测量散射辐射。辐射传感器的核心器件是[高精度感光元件](#)

, 其稳定性好、精度高; 同时在[感应元件](#)外安装了由精密光学[冷加工](#)磨制而成的[石英玻璃罩](#)

, 有效预防了环境因素对其性能的影响。该产品可广泛应用于气象、能源、农业、建筑等领域

温度传感器根据不同的参数可以划分为很多种类型, 如按照传输方式划分, 可以分为有线传输温度传感器和无线传输温度传感器; 按照输出信号类型可以分为电阻型、电流型、电压型、数字型温度传感器。常用的温度传感器类型通常按信号传输方式区分, 输出电阻信号、电流、电压、485信号等的温度传感器都比较常用。

电阻型的温度传感器常用的有两种: 正温度系数的[铂电阻](#)

PT100/1000温度传感器, 和[负温度系数](#)的[热敏电阻](#)NTC温度传感器。

a. [有机硅](#)

引起的中毒, 是不可逆的。硅中毒*常见的原因是整机部件所用材料中含有有机硅, 在选用整机部件时应选择不含有机硅的材料, 并进行硅中毒实验

(尤其是外壳、[电缆线](#)

、蜂鸣器、橡胶垫圈垫片和各种用胶等)。另[建筑装饰材料](#)

中也常含有有机硅, 所以新装修的室内也会导致硅中毒(一般半年后会明显减弱)。

b. 卤化物、硫化物、磷化物和[碱金属化合物](#)等[有毒有害物质](#)

引起的中毒。中毒后经过老化可恢复部分灵敏度。

- c.长时间处于较高浓度的可燃气体中，或长时间在高温高湿高腐蚀环境中工作。如用打火机直接喷向传感器。
- d.传感器被粉尘覆盖使气体无法正常扩散。另外，为防粉尘影响加透气膜也会影响气体扩散，降低灵敏度。
- e.传感器本身的灵敏度也会随时间缓慢地衰减。