

# 东莞柴油发电机租赁 东莞二手发电机买卖 东莞发电机维修

产品名称	东莞柴油发电机租赁 东莞二手发电机买卖 东莞发电机维修
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

## 产品详情

东莞柴油发电机租赁 东莞二手发电机买卖 东莞发电机维修

本公司拥有团队式的维修技术工程师，可胜任承接各品牌发电机组如：康明斯 珀金斯 依维柯 曼 大宇 富豪 三菱 奔驰 卡特 电友 小松 久保田 日野 上柴 潍柴 玉柴 等进口及国产机组的日常保养、一级、二级、三级维修服务

柴油发电机组温度异常处理：

判断是否为表计或测点故障：是则通知维护处理，监视其它测点的温度正常；若表计或测点指示正确，温度又急剧上升，则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理；检查三相电流是否平衡，不平衡电流是否超限，若超限则按三相不平衡电流进行处理。

柴油发电机组水温度偏高解决方法：

1) 冷却水箱散热器表面不清洁。主要是灰尘大的环境易堵塞散热器表面或在机组运行时有杂物被冷却风扇吸至水箱处挡住通风而使散热不良。用水清洗水箱散热器表面或清除杂物。因此，日常一定要注意保持机房内的环境清洁。

2) 冷却水箱内冷却液不足。需检查清楚冷却水流失的原因，可查看冷却水箱与机身各冷却水管道有无泄漏情况，如有泄漏应即修复。然后补充冷却液至正常液位。

3) 冷却水泵故障导致冷却水不循环而使水温升高。这是由于水泵使用时间较长后内部齿轮磨损泄漏造成。本故障在备用油机中也较少见。这时只能联系厂商修复或更换水泵。

4) 节温器故障。节温器故障不能张开，使冷却水水温变化时不能改变冷却水的

循环路径，控制进入散热水箱冷却水的流量，达到调节冷却强度目的。此时需要更换节温器。

5) 使用不合要求的冷却液使冷却水管道积有水垢、铁锈之类等物阻碍冷却水的循环引起水温升高。对于冷却液的使用我们至少要用合格的自来水，\*能用蒸馏水、去离子水或纯水。

6) 发电机在使用较长时间后冷却风扇的皮带会逐渐老化变得毫无弹性或某条皮带断裂造成冷却风扇失正常的吹风能力。这时需重新更换冷却风扇的皮带。另外一种情况是冷却风扇的皮带轮轴承磨损后下垂引起皮带松弛，影响吹风能力。不过该现象在备用油机中较少见，只要平时保养时对冷却风扇皮带轮轴承足够润滑都可避免。