

超快速冷热冲击试验机 天一瑞合 超快速冷热冲击试验机

产品名称	超快速冷热冲击试验机 天一瑞合 超快速冷热冲击试验机
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

冷热冲击试验箱工作原理

两箱式试验箱通过机组的加热系统和制冷系统，分别产生一个高温环境（60 ~200 ）和一个低温环境（-10 ~-80 ），根据温度冲击试验的相关要求，将被试验品放入指定温室的载物篮内，待两温室达到预设温度且稳定时，通过传动机构牵动载物篮，实现篮内被测元件在高低温室间的移动。移动过程中高低温室相通，被测元件也由高温或低温状态进入另一温室，所以会有大量冷热负荷带入，机组要通过制冷系统或加热系统迅速恢复到各温室预定温度。当被测元件所在温室温度长时间保持稳定后，再经过传动机构将载物篮反向牵动，把被测元件带回原温室，同样须迅速恢复到预定温度，超快速冷热冲击试验机，当温度再次长时间稳定后，再重复上述操作，完成多次温度循环冲击试验。

冷热冲击试验机故障排除

一、高档冷热冲击试验箱维修注意事项

当高档冷热冲击试验箱在出现问题时，为保证安全运用，一定要及时进行维修，在维修之前，一定要有着以下条件：

（一）故障明确

无论是高档冷热冲击试验箱设备那里出现部题，在进行维修之前一定要找出它们的问题点，这是保证整个维修流程，超快速冷热冲击试验机价格，维修形式的安全。当然，假如该故障点无法进行及时的找出，那么就要对此进行逐个的排除，以便更为便捷的找到故障点；

（二）性形式的维修

在高档冷热冲击试验箱维修时，不可用非人员维修进行，否则将会形成极为严重的后果。高档冷热冲击试验箱的维修一定要以人员，形式来进行，超快速冷热冲击试验机报价，这样才能更快的找出试验机的问题所在。

「盐雾实验机」常见的故障及解决方法介绍

无法加热

盐雾测试机加热系统为：电源---开关---加热管----温控，这里面又分为两个加热系统，一为压力桶加热系统，二为试验室加热系统。据国内标准，压力桶温度设定为47°，超快速冷热冲击试验机公司，试验室温度设定为35°，以下做区分详述；1、压力桶无法加热；压力桶无法加热，一般先排除继电器有无坏（继电器上面有个绿色小灯，若在加热状态会常亮），若没问题，则测量压力桶加热管两端是否有电压（220V），排除这两个问题后，就只剩下两个原因，一为压力桶温感丝烧坏，二为温控表坏，一般先更换温感丝（较便宜），最后再更换温控表。

注：发热管一般使用几年都不会烧坏，若更换温控表后仍无改善，最后更换发热管。

超快速冷热冲击试验机-天一瑞合-超快速冷热冲击试验机价格由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天一瑞合一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘湘泉。