

镭射修复机生产厂家 创励友工厂 三门峡镭射修复机

产品名称	镭射修复机生产厂家 创励友工厂 三门峡镭射修复机
公司名称	广州创励友机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺石壁街道屏山工业区四街2号101
联系电话	15915756993 15915756993

产品详情

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，镭射修复机订购，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦，.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机的维修过程包括哪些方面？

一、开关电源的组成

一般的开关电源是由振荡电路、稳压电路、保护电路三大部分组成。

1. 振荡电路：开关电源振荡电路分为晶体管振荡电路和集成块振荡电路，如STR - S系列IC，TEA2104，TDA4601，TDA4605，TDA2261等等。

2. 稳压电路：开关电源的稳压原理均采用脉冲调宽式的稳压方式，即通过自动改变开关功率管的关闭和导通时间的比例，或通过改变振荡器输出脉冲的占空比来达到稳压的目的。稳压部分的电路由取样、比较、控制三个部分组成，很多机芯此部分电路是采用IC（如SE110等IC）和光耦件组合而成，而有些机芯则用分立元件组成（多为国产机），而有些机芯采用的电源IC本身就集成了这部分电路（如部分串联型开关电源IC）。

3. 保护电路：彩电开关电源都设有保护电路，其保护方式均是使电路停振。有过流保护、过压保护和欠压保护（短路保护），还有过热保护。

过流保护电路其过流取样点，大部分电视机中都是在主振功率管的发射极电位上。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，镭射修复机生产厂家，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦……，来电询问有优惠！，，无中间商！

京东方BOE液晶电视常见故障实例

3：京东方BOE液晶电视维修显示屏驱动板故障：图象不正常(图像拉丝抖，图像偏色、白屏、图像不定时黑屏等)；屏幕显示故障(屏幕有光栅，横线，亮线、竖线等)；图象无法调节(亮度无法调节)

分析检修：开机检查背光灯亮，检测屏供电12V正常，遥控开关机正常，这说明主板控制部分工作正常，镭射修复机厂家，因此把重点放在对逻辑板的检查上，逻辑板主要是由格式变换器电路和DC/DC变换器电路组成，因为是屏不能点亮，所以把DC/DC变换器电路做为重点检查，为检修方便，先简要分析一下该电路的控制过程

4：京东方BOE液晶电视维修电源板故障：开机通电后，指示灯不亮、无图像、无声音、无光栅黑屏、不定时自动关机，灯闪不开机、机内有异味异响等故障)；

5：京东方BOE液晶电视维修高压板故障：背光灯不亮(液晶屏不显示，屏幕发黑，不定时自动黑屏)；有声音无图象(声音正常，遥控正常，但无图象，黑屏)【冷机无图像等故障】

三星显示器黑屏，建议您：

1.检查信号线两端的连接，紧固后观察画面。

2.显示器面板上信号源切换键【SOURCE】键或【切换/确认】键（五维式按键的显示器，则按下【功能】键，将JOG按钮移动到信号源切换位置进行转换。）键，根据显示器背后的接口，切换到相应的模式。

3.更换其他电脑测试，排查电脑故障问题。

6；京东方BOE液晶电视机维修高频板故障；【开机蓝屏无信号、图闪、搜台少、自动搜索不存台、跑台、图像雪花很大障】等故障

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦……，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机只有声音没有图像显示怎么办？原因可能出现在这4个问题上

首先，要区分电视机是有声音没有图像还是有声音没有光，这两者的性质是不一样的，当然解决的方法也是不一样。电视机有声音没图像的故障问题普遍是由显像管故障导致的，具体的故障问题还是要询问维修师傅。如果说电视机有声音也有光线，基本上电视机的内部零件问题不是特别大，基本上是电视机的设置或者连接线接触不良等原因。

1、如果是电视机出现没有声音和没有图像的问题，极有可能是电路出现了问题，最好是尽快请师傅上门检修，三门峡镭射修复机，的东西还是要交给的技术人员。

2、如果电视机开机一段时间之后，图像慢慢的变模糊直至消失，或者图像慢慢的变模糊又恢复正常。可能电视机的电脑控制部位的故障，如果说是老式的电视机，可能是中放电路问题。

镭射修复机生产厂家-创励友工厂-三门峡镭射修复机由广州创励友机械设备有限公司提供。广州创励友机械设备有限公司在通讯产品维修工具及设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，创励友一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。