

# 触摸屏西门子TP700面板不亮黑屏维修

产品名称	触摸屏西门子TP700面板不亮黑屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:面板无显示 TP700:进不去系统 德国:黑屏 白屏 花屏
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

触摸屏西门子TP700面板不亮黑屏维修 主板故障是会直接引起触摸屏故障的，如果机器通电后检查保险，保险是否有烧坏现象，如有及时更换保险，这时也要检查一下主板的电源部本身是否存在烧坏等情况，如主板 故障出现大电流烧坏机器。4.检查西门子触摸屏的屏膜面板损坏 西门子屏TP700/900开机屏不亮黑屏无反应（修理技术过十年）2/4 如黑屏是因

西门子触摸面引起的那么这时要及时的更换面板，有时触摸屏使用时间过长后会有一些油渍，水垢进入到触摸屏的屏幕内，这时机器也是会故障，可以清理后测试故障。西门子精智面板SIMATIC HMI Comfort 界面 优点：\* 连续的功能性确保自由选择理想的显示屏 \* 具有开孔完全相同框架的宽屏，可为客户增加40%的显示尺寸；空间增加后增加了可在显示屏中可视化的应用部分。可实现其他新的操作概念，例如，在显示屏侧面上符合人体工程学放置的菜单栏 \* 可调光的显示屏提供节能潜力以及新应用，例如在造船方面

检查西门子触摸屏的电源，电压原因对黑屏的影响 路板故障 西门子触摸屏输入电源缺相，电源接口处短路，接触不良，电压偏低等情况时也是会造成触摸屏黑屏。这时要将电源的缺相故障排除，检查触摸屏的接口线路解决接触不良的情况，电压偏 常维修 西门子工业 低用仪器可以测试的出触摸屏的用电是否在正常的范围内。西门子触摸屏障浅谈 2西门子触摸屏逆变器故障造成的黑屏 在线咨询 如在检查时发现西门子触摸屏的逆变器有损坏这也是会引起黑屏故障的主要原因，逆变器一般 西门子触摸屏解 故障点会有烧损，零件损坏，背光灯是否亮起或是逆变器受到外界影响受保护而引起的黑 障维修实录 3西门子触摸屏主板故障

触摸屏西门子TP700面板不亮黑屏维修 KP900和TP900 Comfort具有与7英寸设备的相同显示屏分辨率，由于显示屏大，当从较远距 离观看时，更加方便。 \* 12英寸设备KP1200和TP1200 Comfort具有分辨率为1280x 800像素的PC典型显示屏。设备的Runtime Software包括档案和脚本、互联网浏览器，在交付时还包括PDF阅读器，Excel和Word文件。Comfort

Panel的触摸面板系列可在横向或竖向安装和运行，当配置它们时您只需选择正确