

淄博回收压箱底KUKA 00-291-556库卡示教器SmartPAD-2 291556

产品名称	淄博回收压箱底KUKA 00-291-556库卡示教器SmartPAD-2 291556
公司名称	玉晟电子商行
价格	9688.00/件
规格参数	品牌:基恩士电机驱动器qs-m42 型号:海思HI3519AV100芯片安防AI 产地:海思3531 视频处理器芯片
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

与电机保护器的选用有一

定相关因素的还有很多，如安装位置、电源情况、

与[配电系统](#)

的配合等;还要考虑是对新购电机保护器，还是对00-130-547电动机保护升级，还是对事故电动机保护的完善等;还要考虑电动机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑电机保护器的选型和调整。

有时候，我只是为了爱而静静地躲起来，离开你，整个世界即将崩溃，但是这次你看到我独自挣扎。

首先你要标定笔尖

和机器人末端的关系，这一点可以用

工业常用的四点标定法得到，[库卡](#)的示教器已将这个功能作为应用程序写入。

如果你会简单的点到点PTP控制，那控制[库卡机器人](#)

在纸上画圆无非是设置一串圆的轨迹点ptp执行。当然，因为要保证机器人在面上运动，可以先示教三个点计算纸面方程，剩下的工作就是利用平面约束计算圆轨迹点即可。

KUKA机器人常见故障及维修方式

01

如何解决[库卡机器人](#)开机示教器黑屏无反应故障

1.打开控制柜，查看库卡PC机硬盘是否运行，擦拔显卡和内存，并清除锈迹和灰尘，重新正确安装。测

量库卡PC主电源开机下是否有压降等。

2.检查各轴驱动器是否存在报警故障，示教器线接口缆是否松动。

3.更换触揽屏以及[驱动电路板](#)。