

风淋室不吹淋的常见六大原因-亳州风淋室

产品名称	风淋室不吹淋的常见六大原因-亳州风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室不吹淋的常见六大原因

使用风淋室的厂家有时会遇到风淋室不吹淋现象。当风淋室生产厂家未能及时到达现场处理故障时不妨参考以下风淋室不吹淋注意事项:

- (1) 首先检查电源开关和急停开关是否处于开启状态，如两个原因都不是，则应检查电路、漏电开关是否合上。
- (2) IC电路板所配置的FUSE保险管是否熔断，如是保险管熔断则需更换4A的保险管。
- (3) 检查微动开关和光电开关是否动作，如无动作，应更换微动开关和光电开关。
- (4) 如交流接触器不工作时，则影响吹淋，需更换交流接触器。
- (5) 若电路板不能输出信号于交流接触器线圈，则需换IC线路板。
- (6) 风淋室正在吹淋时不准强制开门，若遇紧急意外情况，可按急停开关停机。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室