

DAIKIN柱塞泵J-V23A3RX-30S1 日本大金液压泵

产品名称	DAIKIN柱塞泵J-V23A3RX-30S1 日本大金液压泵
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DAIKIN 产地:日本 质保:一年
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

DAIKIN柱塞泵J-V23A3RX-30S1

日本大金液压泵 日本DAIKIN柱塞泵 日本DAIKIN电磁阀 日本DAIKIN液压阀

日本DAIKIN液压泵 日本DAIKIN油泵

1、吸油管堵塞，危害性大，发生率高：在机器用了较长时间后非常易于出现。原因是吸油滤长时间没有清理更换发生堵塞，也可能是因为有脏物进入了油箱导致了滤油器堵塞。危害后果，一旦吸油不畅，会使局部产生真空现象，使原来溶解在油内的空气分离出来，这些空气使设备工作产生很大的震动，使机器的部件过早的损坏。

2、液压泵内有空气，危害性大，发生率高：一旦油液里混入了空气，就发生气蚀和空穴，不便导致液压泵的噪声过大，还会造成设备过早的损坏