

HIGH-TECH叶片泵PVL13-31-94-F-1R-UU-10 海特克双联液压泵

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HIGH-TECH叶片泵PVL13-31-94-F-1R-UU-10 海特克双联液压泵 |
| 公司名称 | 苏州登正机电有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:HIGH-TECH 质保:一年 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室 |
| 联系电话 | 0512-66831346 15895669179 |

产品详情

HIGH-TECH双联泵PVL13-6-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-8-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-10-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-12-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-14-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-17-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-19-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-23-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-25-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-28-136-F-1R-UU-10

HIGH-TECH双联泵PVL13-31-136-F-1R-UU-10

在液压系统中，绝大多数的故障都是因为液压油污染，油液中混入杂质等原因导致的。因此，控制好液压系统中油液污染程度，就基本可以保证系统正常稳定的运行。要防止液压系统中油液污染，一方面要防止外部杂质进入液压系统内，另一方面选择合适的液压油过滤装置，做好液压油过滤。

防止液压系统外部的杂质进入，首先要注意液压油箱的密封良好，选用性能良好的空气滤清器。尽量避免液压油直接接触外部环境。在液压系统装配之前，对油箱，安装油路块，油管 and 连接件等做彻底的清洗，避免有残留的加工铁屑等。在注入新液压油时候，要先经过过滤再加入油箱