

# 液晶屏维修设备厂家 液晶屏维修设备 创励友压屏机厂家

产品名称	液晶屏维修设备厂家 液晶屏维修设备 创励友压屏机厂家
公司名称	广州创励友机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺石壁街道屏山工业区四街2号101
联系电话	15915756993 15915756993

## 产品详情

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，液晶屏维修设备种类，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，液晶屏维修设备参数，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦，.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机的维修过程包括哪些方面？

### 一、开关电源的组成

一般的开关电源是由振荡电路、稳压电路、保护电路三大部分组成。

1. 振荡电路：开关电源振荡电路分为晶体管振荡电路和集成块振荡电路，如STR - S系列IC，TEA2104，TDA4601，TDA4605，TDA2261等等。

2. 稳压电路：开关电源的稳压原理均采用脉冲调宽式的稳压方式，即通过自动改变开关功率管的关闭和导通时间的比例，或通过改变振荡器输出脉冲的占空比来达到稳压的目的。稳压部分的电路由取样、比较、控制三个部分组成，很多机芯此部分电路是采用IC（如SE110等IC）和光耦件组合而成，而有些机芯则用分立元件组成（多为国产机），液晶屏维修设备，而有些机芯采用的电源IC本身就集成了这部分电路（如部分串联型开关电源IC）。

3. 保护电路：彩电开关电源都设有保护电路，其保护方式均是使电路停振。有过流保护、过压保护和欠压保护（短路保护），还有过热保护。

过流保护电路其过流取样点，大部分电视机中都是在主振功率管的发射极电位上。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，液晶屏维修设备厂家，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

## 电视机常见的故障及维修方法

电视时间难免会出现一些小故障，但是哪些故障可以自己解决，哪些故障必须由教师修复，很多人不理解，做出这个判断并不困难，要理解一些电视故障的常识可以，鲁班到家家具维修小编已经收集了一些信息，让我们看一看。

### 1. 电视机常见故障

电视机在使用过程中会出现不同的故障，下面列出的电视机一般会出现一些故障。

1. 自动搜索平台并跳过，然后返回到无字符光栅；打开内部菜单，逐项记录所有数据，替换内存24C04，然后打开内部菜单，将原始数据重写到新内存中，按“跳转”键退出内部菜单，以及然后调整用户菜单，可以重新搜索。平台；

2. 自动搜索站可以接收的节目数量可以增加，但是在搜索之后不会保存该数量，特别是在使用有线电视时。

程序编号可上升，表明AFC、线路同步信号正常，拆下机器看看存储器的七英尺是否接地，如果不接地，存储器的七英尺是否可接地，如更换接地存储器；

作者：鲁班到家

来源：简书

简书著作权归作者所有，任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦，.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

## TCL B55A858U液晶电视不开机故障修复

一台TCL B55A858U液晶电视，据用户描述刚买一年多的电视没怎么看，刚开始是收看过程中自动

关机，断电再开后又可以收看，现在是通电没反应（指示灯也不亮）。拆机通电测量电源板已经给主板供电12V和3.3V，测量主板其它稳压供电也正常，只好拆板回店。

回来后接编程器看打印信息不停显示EMMC:800:SD800，查资料得知是EMMC存储器坏，并且是此板通病！拆下EMMC芯片放RT8009H编程器上无法正常读取数据，确定EMMC已坏给用户报价。

此板是4K电视主板，拆机板卖价也不便宜，并且此板EMMC爱坏，所以决定更换全新的8G EMMC存储器！找到此板的RT809H编程器备份的EMMC数据，买回芯片后用RT809H编程器写入备份数据，通电打印信息已显示正常，接TV160七代主板测试工具图声正常！长时间试机也没出现自动关机现象，再次上门装板试机一切正常！上传使用正常的数据和维修照片。

液晶屏维修设备厂家-液晶屏维修设备-创励友压屏机厂家由广州创励友机械设备有限公司提供。液晶屏维修设备厂家-液晶屏维修设备-创励友压屏机厂家是广州创励友机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。