

# 海特克液压泵PVL1-25-F-1R-U-10 台湾HIGH-TECH叶片泵

产品名称	海特克液压泵PVL1-25-F-1R-U-10 台湾HIGH-TECH叶片泵
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HIGH-TECH海特克 质保:一年 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

海特克液压泵PVL1-25-F-1R-U-10 台湾HIGH-TECH叶片泵

海特克油泵PVL1-6-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-8-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-10-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-12-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-14-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-17-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-19-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-23-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-25-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-28-F-1R-U-10

海特克油泵PVL1-31-F-1R-U-10

叶片式液压马达噪声过大的故障原因：

- (1)与工作机构之间的联轴器同轴度超差或松动
- (2)叶片和配流盘接触的两侧面或叶片顶端磨损或刮伤
- (3)定子内表面滑道磨损或刮伤
- (4)扭力弹簧变形或损坏
- (5)液压马达内有些零件损坏
- (6)油液进口部分堵塞
- (7)有空气进入系统或油液污染
- (8)油液粘度过大，吸油不畅
- (9)液压系统溢流阀调压值过高