

硅PU生产厂家

产品名称	硅PU生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

河北昌冠为大型运动场地铺装材料生产企业,专业研发生产硅PU、硅PU球场、硅PU篮球场、硅PU网球场、硅PU排球场、硅PU羽毛球场、丙烯酸球场、运动场地材料等。

硅PU地坪是一款十分常见的运动场地建设施工材料,适用于篮球场、网球场、排球场、手球场、兵乓球场、羽毛球场、学校操场、健身房等休闲运动场所,具有环保、美观、耐老化、耐候、耐水、弹性佳、止滑型好等优点。但是由于各方面原因,硅pu地坪施工完成后,可能会出现大大小小的问题,比如气泡、针孔、起皱、龟裂等,接下来由昌冠硅pu球场小编为大家解答下具体方法。

一、气泡

硅PU球场在施工过程中形成空气或溶剂挥发的气体造成气泡。

产生原因:

底材处理不当,如基材含水率高,毛孔未被封闭或基材表面有水等。

施工中涂刷不当,一次性涂刷过厚。

气泡的处理方法:应严格按照工艺处理基面,底材含水率不能太高,如若基材表面有水,要等水渍干透后再上油漆。如果已经产生气泡,可将有气泡处用铲刀铲去,重新打磨上漆。

二、针孔

硅PU球场施工时由于弹性层中混入的空气泡和产生的其他气泡破裂,且在漆膜干燥前不能流平造成。

产生原因:

底材处理不当，如基材含水率高，毛孔未被封闭或基材表面有水等。

弹性层的滚涂过程中，涂刷太厚或滚筒转速太快，也容易产生针孔。

针孔处理方法：先用砂磨打磨，然后用腻子填平，再刷一至两遍即可。清漆打磨后薄刷几遍，让弹性层渗入毛孔内填平为止。弹性层则注意施工方法，在出现问题处薄涂一遍即可。