

东元伺服驱动器报警故障代码AL-04的原因及解决的方法

产品名称	东元伺服驱动器报警故障代码AL-04的原因及解决的方法
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

东元伺服驱动器

报警故障代码AL-04的原因是驱动器过电流，驱动器主回路电流超出保护范围，功率晶体直接产生异常报警。

东元伺服驱动器

报警故障代码AL-04的解决方法1、检查电机端接线（U、V、W）及编码器接线是否正常，并请依照第二章的电机机电源标准接线图接续外部电源。2、请先将电源关闭，30分钟后重新送入电源，如果

ECO东元伺服驱动器维修：JSDE-15A、JSDE-20A、JSDE-20A、JSDE-30A、JSDE-50ATECO东元伺服驱动器维修：JSDA-15A、JSDA-20A、JSDA-30A、JSDA-50A、JSDA-75A、JSDA-100A、JSDA-150A、JSDA-200A、JSDA-300ATECO东元伺服驱动器维修：JSDA-15A、JSDA-20A、JSDA-30A、JSDA-50A、JSDA-75A