

# 成都塑胶跑道供应厂家

产品名称	成都塑胶跑道供应厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

## 产品详情

【河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务

### 塑胶跑道存在问题的原因分析

1) 所有合成材料面层都依赖于高标准的基础建造,塑胶跑道基础的好坏,直接影响塑胶跑道的质量。有些施工单位在体育场地基础施工过程中偷工减料,如灰土层配料比例失调,达不到三七灰土的要求;有的黄土质地差、砂石多,没有处理就使用;混凝土层使用非正式厂家的产品,有的使用标号低的水泥;中粒式的石屑式沥青混凝土太薄,表面不平;加之压路机吨位小,碾压次数又少,达不到规定的密实度。这样的基础根本保障不了塑胶跑道的使用寿命。

2) 场地基准标桩点不准确。塑胶跑道修好后,画线不对,比赛的距离不准,对比赛造成很大的影响。产生的原因是施工人员水平差,使用未标定的钢尺或皮尺测量,致使标准场地数据失真。

3) 塑胶跑道表面不平,没达到各体育项目规则要求的平整度。众所周知,塑胶跑道面层是没有气孔的,因而对倾斜度和水平度要求是很严格的,否则,在低处会出现水塘,塑胶跑道长期积水,会提早老化使用寿命。

4) 塑胶跑道不按设计要求铺设、厚度不够。如塑胶跑道应厚13mm,而有的只铺10mm左右;三级跳远、撑竿跳高、标枪助跑道和跳高起跳区的厚度应为25mm,而有的没有加厚或只铺18mm左右。篮球、排球场应铺8mm,而有的只铺5~6mm,由于塑胶面层太薄,其柔量较小,产生较小的弹性,运动员比赛时脚对地面的冲击力增加,从而导致伤害的发生。

5) 塑胶跑道颗粒严重脱离。脱离的原因有二: 在铺塑胶过程中,技术不熟练,没有很好的掌握洒颗粒

的时机，因为洒颗粒的时机是和当时的气候温度、湿度相关联的，是即时决定的，过早会颗粒下沉，太晚颗粒粘接不牢；有些施工单位用料鱼目混珠，用三元乙丙橡胶颗粒替代聚氨脂胶粒，而三元乙丙胶粒与聚氨脂塑胶亲和力差，使粘接力不够牢固，造成颗粒脱落。