

英威腾UPS电源HT3120XL三进单出 20KVA

产品名称	英威腾UPS电源HT3120XL三进单出 20KVA
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾UPS电源 型号:HT3120XL 规格:20KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

英威腾UPS电源HT3120XL三进单出 20KVA

若英威腾 ups无法启动需如何处理

ups电源厂家经过多年售后效劳跟踪，总结判别呈现ups电源无法启动的状况可能是由以下缘由形成：第1种状况：新装置的英威腾ups无法正常启动。呈现这种状况可能是由两个缘由形成的，用户能够先检查英威腾ups后面面板的电池衔接插头是不是衔接。假如不是的话，能够翻开前面面板检查电池能否衔接。第2种状况：英威腾ups电池用了2年左右，无法启动。

这种状况对大多数的用户来说，普通是由于蓄电池在运用了两年以后普通会呈现或多或少的蓄电池容量降落或蓄电池产生惰性的问题，假如蓄电池不能起到延时的作用，用户们就需求思索改换新的蓄电池，防止蓄电池产生惰性的问题，能够采用电池自动化管理软件。第3种状况：单节蓄电池的电压都很正常，但不能启动。这时固然单节电池电压正常，但是可能是由一些其他缘由招致的不能启动的。1、很可能是由于电池与电池之间的衔接或电池与UPS之间的衔接呈现问题，比方：衔接点不结实或者是衔接点有氧化现象，这时候就需求祛除氧化物后重新衔接。2、可能是英威腾ups与电池连线的保险断了，假如是保险断了换一个保险即可。