制冷空调设备维修安装清洗服务企业资质证书

产品名称	制冷空调设备维修安装清洗服务企业资质证书
公司名称	遵义卓驰企业管理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室
联系电话	15085606840

产品详情

空调、冰箱制冷剂都不是消耗品,而且生产、检验的合格标准下,合格品的冰箱、空调制冷剂自然泄漏 到产品不能用,需要几十年上百年。很多用户都被维修工骗了!

另外说,制冷剂是有额定数量的,如果不是延长管路等操作,加入更多的制冷剂,空调制冷制热效果反而更差!!!

在空调厂工作多年。

空调的检漏是非常严格的。而且冰箱也好、空调也好,制冷剂绝dui不是汽油、更不是机油,必须定期多加的。

空调的生产线的制冷管路泄漏,是A类故障,有很多关口反复查验的。在蒸发器、冷凝器分厂,会用高压气体充气后,在水池里检漏。到了总装厂,就要充入制冷剂之后,检查空调制冷剂是否泄漏的检漏的设备都是从日本进口,一台好几万元。非常灵敏,比如十几米之外有制冷剂泄漏,可能会导致设备报警 I

为了蕞大限度避免出现空调外机管路泄漏,我们曾经在成品库也增加过检漏环节,有些空调外机包装上,有一个硬币大小空洞,就是检漏仪探头的通道,一般空调、冰箱,到客户手里,管路泄漏的故障率不会超过千分之一。

当年我在质管处的时候,用户那里出现空调制冷剂泄漏,是严重的A类故障,对生产线操作工、质检员、厂长都有严厉处罚——通过空调外机编号可以追溯。

一般故障少,大家只当认倒霉了。

后来有了计算机和Excel软件,就很容易明确分析出来哪个城市、乃至哪个售后网点这样的故障多,有一次我们发现了某个城市的空调制冷剂泄漏特别多,于是就安排专人直接去用户家里走访。二十年前人还是很厚道,一般送点小礼品,也都就能进门去看。

这个时候,售后网点的人,带着焊枪来了,被抓个正好。

真实故障是遥控器没电池了,因为当年为了体现用户是上帝,这种故障的30元上门费不好意思收,加上售后经理和这个网点关系好,就默许他们做了很多假故障牟利。这次撞到了枪口上。

和售后的哥们私下了解,管路泄漏绝大多数都是作假。

之后在电话回访增加了对这类故障的调查。甚至要求故障前三位的城市和网点不要修,直接换机,故障机器退回工厂分析,这个故障就少了。