

制冷空调设备维修安装清洗服务企业资质证书

产品名称	制冷空调设备维修安装清洗服务企业资质证书
公司名称	遵义卓驰企业管理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室
联系电话	15085606840

产品详情

空调、冰箱制冷剂都不是消耗品，而且生产、检验的合格标准下，合格品的冰箱、空调制冷剂自然泄漏到产品不能用，需要几十年上百年。很多用户都被维修工骗了！

另外说，制冷剂是有额定数量的，如果不是延长管路等操作，加入更多的制冷剂，空调制冷制热效果反而更差！！！！

在空调厂工作多年。

空调的检漏是非常严格的。而且冰箱也好、空调也好，制冷剂绝对不是汽油、更不是机油，必须定期多加的。

空调的生产线的制冷管路泄漏，是A类故障，有很多关口反复查验的。在蒸发器、冷凝器分厂，会用高压气体充气后，在水池里检漏。到了总装厂，就要充入制冷剂之后，检查空调制冷剂是否泄漏的检漏的设备都是从日本进口，一台好几万元。非常灵敏，比如十几米之外有制冷剂泄漏，可能会导致设备报警！

为了最大限度避免出现空调外机管路泄漏，我们曾经在成品库也增加过检漏环节，有些空调外机包装上，有一个硬币大小空洞，就是检漏仪探头的通道，一般空调、冰箱，到客户手里，管路泄漏的故障率不会超过千分之一。

当年我在质管处的时候，用户那里出现空调制冷剂泄漏，是严重的A类故障，对生产线操作工、质检员、厂长都有严厉处罚——通过空调外机编号可以追溯。

一般故障少，大家只当认倒霉了。

后来有了计算机和Excel软件，就很容易明确分析出来哪个城市、乃至哪个售后网点这样的故障多，有一次我们发现了某个城市的空调制冷剂泄漏特别多，于是就安排专人直接去用户家里走访。二十年前人还是很厚道，一般送点小礼品，也都就能进门去看。

这个时候，售后网点的人，带着焊枪来了，被抓个正好。

真实故障是遥控器没电池了，因为当年为了体现用户是上帝，这种故障的30元上门费不好意思收，加上售后经理和这个网点关系好，就默许他们做了很多假故障牟利。这次撞到了枪口上。

和售后的哥们私下了解，管路泄漏绝大多数都是作假。

之后在电话回访增加了对这类故障的调查。甚至要求故障前三位的城市和网点不要修，直接换机，故障机器退回工厂分析，这个故障就少了。