

[S7-1200](#) 运动控制组态步骤简介

在 TIA Portal 软件中对 S7-1200 CPU 进行硬件组态；

插入轴工艺对象，设置参数，下载项目；

使用“调试面板”进行调试；『说明』S7-1200 运动控制功能的调试面板是一个重要的调试工具，使用该工具的节点是在编写控制程序前，用来测试轴的硬件组件以及轴的参数是否正确。

调用“工艺”程序进行编程序，并调试，*终完成项目的编写。