

成都青白江区代办防火检测业务供应

产品名称	成都青白江区代办防火检测业务供应
公司名称	西卡消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	标识:CMA/CNAS/CAL 价格:面议 品牌:西卡消防
公司地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2幢8楼1号
联系电话	13808050677 13808050677

产品详情

成都西卡消防科技有限公司是一家专业从事防火检测业务的公司。我们为成都青白江区提供代办防火检测服务，包括代办消防产品检测报告和代办防火门检测，旨在为客户提供一站式解决方案。在我们的服务中，品牌、服务、检测报告、税金、标识、价格等参数均可根据客户需求进行调整。

如果您需要进行防火检测并申请相应的检测报告，下面我们将介绍具体的流程和需要准备的材料。

首先，客户需提供的材料包括：1.房屋所有人或使用者的身份证明及联系方式；

2.房屋相关用途的证明文件；

3.根据用途和建设规模，提供建筑物防火设计文件、规划设计方案、竣工验收资料等；

4.提供可用的消防设施的建设、维护及使用情况记录；

5.提供保险公司承保房屋用火等级或低公共消防应急等级。

准备好以上材料后，客户需要进行以下步骤：1.向当地消防部门申报消防设计文件；

2.委托专业的防火检测机构进行防火检测；3.出具检测报告；4.根据检测报告修正消防设计文件。以上流程中，我们可以为客户提供代办防火检测和代办消防产品检测报告服务。我们将会派遣专业工程师负责全程的跟踪和指导。防火检测的合格判定标准主要有以下几个方面：

1.检测设备的性能符合技术标准；2.检验设施设备的性能符合技术标准；

3.检测结果合格符合技术标准要求。在防火系统验收过程中，需要检查的具体内容包括：

1.防火系统的使用及操作方法能否熟练运用，是否具有相应的防火知识；

2.消火栓、灭火器等设备是否安装齐全、状况是否良好，并与防火设施清单及设计文件相符；

3.电源供应是否按照相关要求配备了自备发电机组，并正常投入使用。以上检查内容均需符合技术标准，我们将为客户提供一对一的指导服务，在全程跟踪检测和验收过程中，确保一切顺利完成。如有需要，请您随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

1.土建防火封堵不到位

1) 所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵；

- 2) 所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵；
- 3) 穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵；
- 4) 所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵；
- 5) 土建预留洞口后开孔未封堵；
- 6) 土建风道未封堵；
- 7) 玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实；
- 8) 防火墙未到顶；
- 9) 防火分区未形成。

2. 土建防火门

- 1) 防火门安装反向，未开向疏散方向；
- 2) 封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞；
- 3) 防火门检测报告与实体不符，防火门身份标示未张贴；
- 4) 闭门器、顺序器未安装；
- 5) 应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置；
- 6) 未按设计要求安装防火门。