

四个出风口冷风机冷风扇特点

产品名称	四个出风口冷风机冷风扇特点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

冷风机不制冷等常见故障维修与分析。冷风机使用中常见的故障现场就是出现不制冷。也就是设备内部水泵出现故障，下面我们将分析一些潜水泵常见故障及维修方法，潜水泵在使用中经常遇到漏油、漏电、跳闸、扬程达不到、叶轮不转、**小、转速低等问题，下面对这些常见故障问题进行详细的分析，1、叶轮转速低，扬程达不到。很多客户对刚买来的潜水泵开始使用时。发现实际扬程达不到标准的扬程，测量发现转速也低，这种情况可能是接线不正确。建议火线调换一下，还有可能是潜水泵是低劣的，2、潜水泵无力、**小，取出潜水泵。检查转子转动灵活。通电转子能转。

切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等，冷风机可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长，一般长度15-20米佳，并尽可能风管弯头或不用弯头，冷风机主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并排气量为冷风机总送风量的80%，冷风机主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍，冷风机维护保养及冷风机日常使用，冷风机操作前请细阅读此守则。否则造成故障或破坏，1、控制器的操作当气温高，室内需要降温时，开机直接按“制冷”按钮。